

写真①



漂着状況（対象外区間）

写真②



吹き寄せにより新たに漂着発生

写真③



漂着状況（対象外区間）

写真④



漂着状況（対象外区間）

写真⑤




集積後、捨石部に新たな漂着発生

写真⑥



集積後、捨石部に新たな漂着発生

有明海東部海岸保全事業 三池工区平面図
平成24年7九州北部豪雨後の現場状況(7月31日現在)



写真⑧



撤去後、新たに漂着発生

写真⑦



集積後、捨石部に新たな漂着発生