

令和7年度新宿御苑日本館御殿工事の入札に対する質問への回答（8月8日掲載⑤）

No.	図面番号	質問	回答
1	M-04、M-05 質問回答No.119 (7/31掲載②)	「図面の通りシャッターによるある程度の風量調整までとする」との質問回答をいただいておりますが、通常設備で吹出口を設置するとシャッターをセットで取付ますが、今回吹出口が建築開口のみなのでシャッターが付きません。その為、風量調整ができない状況です。如何でしょうか？	先の回答を訂正する。 風量調整は不要とする。