


中部山岳国立公園: 徳本峠小屋(平成20年 整備前)



中部山岳国立公園: 徳本峠小屋(平成21年 整備後)







散乱する屋外排泄物(中部山岳国立公園:平成20年)



携帯トイレ(北海道:利尻島)

トイレブース



回収ボックス




トイレブース内部



※携帯トイレの普及も課題

し尿処理設備が未整備であるために、環境汚染が懸念される場所の有無


175の自治体が設備整備により改善が期待できる場所があると回答(複数回答)



自然地域での非放流式し尿処理設備ニーズ調査 平成20年度環境技術実証事業山岳トイレ技術分野(環境省)

整備を検討したが、設置に至っていない理由

設備の整備に至ることができない理由は“コスト面”が多く、次いで“技術面”



自然地域での非放流式し尿処理設備ニーズ調査 平成20年度環境技術実証事業山岳トイレ技術分野(環境省)