

## 8-4. 令和元年東日本台風における水害事例

### マンホールの流出

仮蓋の上に三角コーンを設置し安全を確保した例



(提供:公益社団法人福島県浄化槽協会)

マンホールを交換した例



(提供:公益社団法人福島県浄化槽協会)

## 浄化槽本体への被害例

洪水により浄化槽が露出した例



(提供:公益社団法人福島県浄化槽協会)

浄化槽内に土砂が流入した例



(提供:公益社団法人福島県浄化槽協会)