

図１．調査地点（赤丸は海洋調査モニタリングブイ設置地点）



平成 28 年度(%)	健全(ランクⅠ)	薄い(ランクⅡ)	白化(ランクⅢ)	死亡(ランクⅣ)
7 月	10.4	60	24.2	5.4
9 月	2.9	17.2	23.1	56.7
12 月	8.5	18.4	2.9	70.1



平成 29 年度(%)	健全(ランクⅠ)	薄い(ランクⅡ)	白化(ランクⅢ)	死亡(ランクⅣ)
6 月	80.3	19.7	0	0
12 月	50.1	49.7	0.1	0.1

図２．平成 28 年度および 29 年度の平均白化率推移



図３．調査結果（白化率：第１回調査（６月））



図４．調査結果（白化率：第２回調査（12 月））



図５．調査結果（被度の変化：平成 28 年 7 月～平成 29 年 12 月）



参考１．平成 28 年度調査結果（第１回：７月）



参考２．平成 28 年度調査結果（第２回：９月）



参考３．平成 28 年度調査結果（第３回：12 月）



参考４．平成 28 年度および 29 年度の水温推移

（※小浜島東沖に設置した海洋観測モニタリングブイにおいて観測した海水温

平成 29 年度データ表示期間：３月 21 日から 12 月 21 日まで）

写真１　調査地点 22　 白化しているサンゴ（平成 29 年 9 月）



写真２　調査地点 22　夏の白化から回復しているサンゴ（平成 29 年 12 月）