

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和 5年10月30日

改善措置届出番号	74	改善措置開始日	令和 5年10月30日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証本部 代表取締役社長 山本 明 品質企画部 TEL：082-943-5280		
不具合の部位 (部品名称)	原動機（ドーピングコントローラユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダに搭載したドーピングコントローラユニット（以下、DCU）において、弊社内における組立時の部品払い出し作業が不適切であったため、制御プログラムの仕様が異なる DCU を搭載した可能性がある。 その車両を使用した場合、尿素の噴射制御が一部異なるため 2014 年排ガス基準規制適合車としての届出内容に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、搭載しているDCUのプログラムを確認する。不適切なDCUを搭載していた場合は、制御プログラムを適切な仕様に変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外市場から、国内仕様 DCU を搭載した車両の稼働情報を入手したため。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を有する使用者にダイレクトメール、または直接訪問して通知し改善措置を実施する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
コベルコ	YDR-YN15/YQ15	SK200-10	YN15085165～YN15087719 令和元年8月29日～令和4年4月15日	87	
		SK210D-10	YN15085164～YN15087742 令和元年9月2日～令和4年12月1日	19	
		SK210DLC-10	YQ15025121～YQ15025926 令和元年9月26日～令和4年5月12日	12	
		SK210LC-10	YQ15025158～YQ15025210 令和元年11月8日～令和2年1月29日	6	
	YDR-YB08/LA08 /YF08/YU08	SK225SR-5	YB08010065～YB08010578 令和元年9月24日～令和4年5月30日	12	
		SK235SR-5	YF08010067～YF08010475 令和元年10月8日～令和4年5月30日	4	
		SK235SRD-5	YF08010032～YF08010504 令和元年9月20日～令和4年4月28日	17	
		SK235SRDLC-5	YU08010088～YU08010495 令和元年12月5日～令和4年4月25日	4	

	YCR-WB03	SK200H-10	WB03005024 令和2年2月3日	1	
	YDS-LQ16/LL16	SK260DLC-10	LL16015060~LL16015319 令和元年10月25日~令和4年6月29日	5	
	YDS-LC14/YC14	SK330-10	LC14020099 令和4年1月28日	1	
		SK350D-10	LC14020023~LC14020026 令和2年1月11日~令和2年3月10日	2	
		SK350DLC-10	YC14020093~YC14020486 令和元年9月24日~令和4年8月23日	6	
		SK400DLC-10	YC14020089~YC14020300 令和2年3月11日~令和3年6月25日	6	
	(計 5 型式)	(計 14 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年8月29日~令和4年12月1日	(計 182 台)	

【注意事項】 改善措置対象車の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。