

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日:令和6年2月22日

| | | | | |
|----------------------------------|---|---------|---|--|
| 改善措置届出番号 | 80 | 改善措置開始日 | 令和6年2月22日 | |
| 届出者の氏名又は名称 | 日立建機株式会社 代表執行役執行役社長 先崎 正文 | | 問い合わせ先:日立建機株式会社 品質保証本部開発市場品質統括部サービス部 TEL:029-832-4661 | |
| 不適合の部位(部品名) | 原動機(エンジン制御コントローラ) | | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 油圧ショベルの原動機において、エンジン制御コントローラのプログラムが不適切なため、排出ガス中のNOx量が規制値を超過するおそれがある。 | | | |
| 改善措置の内容 | 全車台暫定措置として、 ① エンジン制御コントローラのプログラムを修正する。 ② 車台制御コントローラのプログラムを修正する。 なお、恒久対策が決定次第、改めて措置を実施する。 | | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し | |
| 発見の動機 | サプライヤーからの情報による。 | | | |
| 特定特殊自動車使用者に周知させるための措置 | 使用者には、直接電話等で連絡する。 | | | |

| 車名 | 型式 | 呼称 (カタログ名) | 改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日 | 改善措置対象車の 台数 | 備考 |
|--------|-------------|-------------------------------------|--|----------------|----|
| 日立 | DA3A | ZX120-7 | HCMDA3A0A00096463 ~ HCMDA3A4V00152645 令和4年4月4日~令和5年8月31日 | 419台 | - |
| | DA3A | ZX130K-7 | HCMDA3A1A00097461 ~ HCMDA3A1V00097152 令和4年5月5日~令和5年8月8日 | 16台 | |
| | DA4A | ZX135US-7 | HCMDA4A0A00096467 ~ HCMDA4A6V00152488 令和4年2月17日~令和5年9月22日 | 1,051台 | |
| | DA4A | ZX135USK-7 | HCMDA4A1A00096526 ~ HCMDA4A1V00098422 令和4年4月4日~令和5年8月31日 | 280台 | |
| | DA4A | ZX135USX-7 | HCMDA4A5A00097338 ~ HCMDA4A5V00099069 令和4年5月11日~令和5年9月1日 | 25台 | |
| | ZX135USOS-7 | ZX135USOS-7 | HCMDA4A3A00098357 ~ HCMDA4A3T00099032 令和5年2月6日~令和5年7月24日 | 40台 | |
| (計6型式) | (計6車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和4年2月17日~令和5年9月22日 | (計1,831台) | | |

【注意事項】改善措置対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車台も含まれている場合があります。