



- ロータリー加工(削り)により、丸棒に



- 人工乾燥(蒸気式)



- 防腐処理(タナリスCY)

組み立て、施工へ。

10/2/2006

施工事例



擁壁事例

施工事例



デザイン的に。(内部は石積み)



さつき植え込み

10/2/2006