



## 環境大気常時監視マニュアル改訂の一覧表


太字枠は作業部会の加筆部分太字枠(赤字)は第2回検討会以後の加筆部分











現 行 (第4版)	改訂案	変更ポイント
「資 料」 1.環境大気測定機器維持管理要綱 ————————————————————————————————————	〔資 料〕 1.参考資料一覧 2.環境大気測定機器維持管理要綱 3.大気汚染防止法第22条の規定に基づ〈大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準につぐいて	H13·H17 」「事務の処理基準」を反映
2. 大気汚染測定における安全管理の確立について (通知) 3. 非分散型赤外線式濃度計の使用について 4. 環境大気中の鉛・炭化水素の測定法について 5. 大気汚染防止法に基づくオキシダントに係る緊急時の措置を執るべき場合のオキシダント濃度の変更等について 6. 二酸化窒素の測定方法の変更に伴う措置等について 7. 浮遊粒子状物質に係る測定方法の改定について 8. 大気汚染測定機器の保守管理の徹底について(通知) 9. 一般環境大気測定局における測定値の地域代表性	<ul> <li>×</li> <li>4.環境大気中の鉛・炭化水素の測定法について</li> <li>×</li> <li>5.浮遊粒子状物質に係る測定方法の改定について</li> <li>×</li> </ul>	マニュアル本文に引用されている主な通知類を 記載(CDにはその他の関係通知類を含める)
について 10. 自動車排出ガス測定局の配置等に関する報告書 11. 大気環境の常時監視の適正な実施について 12. 大気環境の常時監視に伴い生ずる廃吸収液等の適正な処理について 13. 大気中の二酸化硫黄等の測定方法の改正について (通知) 14. オキシダント自動計測器の動的校正マニュアル 15. 浮遊粒子状物質自動測定機の校正方法等について 16. 特定計量器と検定制度(計量法) 17. 大気常時監視自動計測器関連の日本工業規格 (JIS)一覧 18. 大気常時監視自動計測器関連の海外規格(ISO)一覧 19. 気象観測用測器検定制度の概要	<ul> <li>★</li> <li>★</li> <li>6. 大気中の二酸化硫黄等の測定方法の改正について(通知)</li> <li>7. オキシダント自動計測器の動的校正マニュアル</li> <li>8. 浮遊粒子状物質自動測定機の校正方法等について</li> <li>★</li> <li>9. 大気常時監視自動計測器関連の日本工業規格(JIS)一覧</li> <li>★</li> </ul>	