

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日: 令和8年8月3日

改善措置 届出番号	95	改善措置 開始日	令和8年8月10日
届出者の氏名又は名称	キャタピラージャパン合同会社		問い合わせ先: 品質保証部 TEL: 078-556-6885
不具合の部位 (部品名称)	ソケット(グロープラグ用ワイヤーアッセンブリー)		
基準不適合状態にあると認める 構造、装置又は性能の状況及 びその原因	ショベルローダにおいて、エンジンの始動を補助するグロープラグに通電するためのワイヤーアッセンブリーの製造管理が不適切なため、既定より大きいソケットを使用して製造したことにより、ワイヤーとソケットの圧着が不十分なものがある。そのため、この状態で使用を続けるとワイヤーがソケットから外れ、寒冷時のエンジン始動が困難になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車、グロープラグ用ワイヤーアッセンブリーを正規品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	車両組み立て工場で、当該ワイヤー組付時にソケットが緩いものが発見された。		
特定特殊自動車使用者に周知 させるための措置	弊社の販売店よりダイレクトメールもしくは電話にて周知する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び 製作年月日	改善措置 対象車の台数	備考
キャタピラー	323-E2	323	NDL50413～NDL50414、NDL50437～ NDL50440 2025年 7月 25日～2025年 8月 19日	6台	
	330GC-E2	330GC	SCZ60086、SCZ60092 2025年 7月 16日～2025年 7月 25日	2台	
	330-E2	330	WCH60520、WCH60524、WCH60527 2025年 8月 7日～2025年 8月 19日	3台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 2025年 7月 16日～2025年 8月 19日	(計 11 台)	

【注意事項】改善措置対象車の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。