

特定特殊自動車改善措置届一覧表

改善措置届出日：平成 22年 6月17日

改善措置届出番号	4	改善措置開始日	平成22年 6月17日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 代表取締役社長 磯田 進 問合せ先：栃木工場 品質保証部 TEL :0285-28-9640		
不具合の部位(部品名)	原動機(吸排気バルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の吸排気バルブのバルブクリアランス調整ネジにおいて、焼き入れ不良品が混入したため、プッシュロッドとの接触面が早期に磨耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブの開度が不足して正常な燃焼ができず、排出ガスの排出量が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バルブクリアランス調整ネジを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	原動機メーカーからの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	・使用者には直接電話等により連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車の 台数	備 考
コマツ	PC199	PC27MR-3	PC199-20334～PC199-20335 平成21年9月22日	2台	
	PC200	PC30MR-3	PC200-32530～PC200-32587 平成21年9月14日～平成21年9月28日	28台	
	PC201	PC35MR-3	PC201-16547～PC201-16557 平成21年9月17日～平成21年9月25日	3台	
	PC203	PC40MR-3	PC203-15901～PC203-15912 平成21年9月15日～平成21年10月14日	9台	
	PC224	PC58UUT-5	PC224-1708 平成21年10月1日	1台	
	EDM-WA106	WA30-6	WA106-90491～WA106-90500 平成21年9月17日～平成21年9月23日	3台	公道走行車両
	EDM-WA107	WA40-6 WA50-6	WA107-60665～WA107-60702 平成21年9月8日～平成21年10月8日	11台	公道走行車両
	EDM-M223	FD10-20 FD15-20 FD18-20	M223-671267～M223-671285 平成21年9月18日～平成21年9月23日	10台	
	EDM-M228	FD20-17 FD25-17	M228-300059～M228-300183 平成21年9月10日～平成21年10月6日	42台	
	EDM-M229	FD30-17	M229-300062～M229-300097 平成21年9月10日～平成21年9月14日	5台	
	KDN-M230	FD20H-17 FD25H-17	M230-300047～M230-300353 平成21年9月26日～平成21年10月21日	5台	
	KDN-M231	FD35A-17	M231-300213～M231-300351 平成21年9月28日～平成21年10月21日	5台	
(計12型式)	(計17車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年9月8日～平成21年10月21日	(計124台)		