## 神栖市ABトラック南西地域における飲用井戸の調査結果等について

平成19年11月27日(火)

環境省環境保健部環境安全課環境リスク評価室

TEL 03(3581)3351

室 長 森下 哲(内線6340)

室 長 補 佐 筒井 誠二(内線6341)

環境専門調査員 内藤 美雄(内線6342)

# 茨城県

TEL 029(301)1111

保健福祉部生活衛生課長 村山 正利

課長補佐 白田 良夫(内線3428)

" 保健予防課長 土井 幹雄

健康危機管理対策室長 青山 充(内線3211)

生活環境部環境対策課長 斉藤 幸一

課長補佐(技術総括) 安達 賢一(内線2962)

# 神栖市生活環境部環境課

TEL 0299(90)1111

課 長 野口 正信(内線 540)

地下水汚染対策室長 猿田 俊治(内線 546)

神栖市ABトラック南西地域の地下水汚染監視区域において、新たに1か所の飲用井戸からジフェニルアルシン酸(DPAA)が検出されたことについて、本年10月30日に公表したところです。

これを踏まえ、「茨城県神栖町における地下水汚染範囲のモニタリング及び飲用井戸水の安全確保について」(別紙)に基づき、ジフェニルアルシン酸が検出された飲用井戸から概ね200~600メートル圏内の全ての飲用井戸26件の調査を実施したところ、全ての飲用井戸においてジフェニルアルシン酸は不検出でしたのでお知らせします。

今回、飲用井戸の調査を行った範囲においては、本年10月30日の時点で既に 井戸水の飲用等の自粛のお願いを行っていますが、引き続き井戸水の飲用等の自粛 をお願いすることとします。また、この範囲の地域においては、新たなモニタリン グ孔を設置し、地下水汚染範囲の監視を行うこととしています。

# 1 ジフェニルアルシン酸の調査結果等について

## (1)調査対象範囲

ABトラック南西地域の新たにジフェニルアルシン酸(DPAA)が検出された飲用井戸から概ね200~600メートル圏内の全ての飲用井戸(図参照)

### (2)調査結果等

·採水日:平成19年11月5~7日


・採水件数:26件 ・不 検 出:26件 ・検 出:無 し

> DPAA不検出:定量下限値未満のことをいう。 本分析の定量下限値は 0.001 mg / ドル( ヒ素換算値) である。

## 2 今後の対応について

今回飲用井戸の調査を行った範囲においては、本年10月30日時点で既に井戸水の飲用等の自粛のお願いを行っていますが、引き続き井戸水の飲用等の自粛をお願いすることとします。

また、この範囲の地域においては、専門家の意見を踏まえて新たなモニタリング孔を設置し、地下水汚染範囲の監視を行うこととしています。



(平成16年7月5日 第4回国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会決定事項)

# 茨城県神栖町における地下水汚染範囲のモニタリング 及び飲用井戸水の安全確保について

環境省

茨 城 県

神 栖 町

1.地下水汚染範囲のモニタリング

これまでの調査の結果から、地下水、井戸水がジフェニルアルシン酸に汚染されているおそれがあるのは、おおむねA地区、B地区を中心とするいわゆるABトラック内に限られていると考えられる。

このため、この範囲内における井戸水の飲用の自粛等について住民に要請を 行っているところ。

今後、環境省は、茨城県及び神栖町と協力して、 ABトラック内の汚染の状況、地下水位等のデータをもとに汚染の状況を把握・予測しつつ、 ABトラックの外周17カ所に設置したモニタリング孔(別紙)において、季節ごとに地下水中のジフェニルアルシン酸、地下水位及び地下水の流向・流速等を測定し、地下水の汚染範囲がABトラックの外に拡大していないことを監視する。

2 . A B トラックの外で汚染が認められる(認められるおそれがある)場合の対応

データ予測から汚染の拡大のおそれがある場合やモニタリング孔の地下水から汚染が発見された場合など、ABトラックの外で汚染が認められる(認められるおそれがある)場合には、以下の対応をとることとする。

1)井戸水が汚染されている可能性のある範囲の決定

まず、広めの範囲で抜き取り調査を行った上で、その結果を踏まえて井戸水が汚染されている可能性のある範囲を絞り込むこととし、具体的な手順は下記のとおり。

## 抜き取り調査の範囲の決定

新たに発見された汚染地点の周辺の井戸水について、専門家の意見を踏まえて抜き取り調査を行う範囲、調査井戸を決定(毒ガス総合調査検討会の一部委員のアドバイスを受けて決定)。

#### 井戸水調査の実施

で決定された範囲内の調査対象井戸について、茨城県及び神栖町が採水を行い、環境省が分析を行う(まず総ヒ素を分析し、総ヒ素が検出されたもののみジフェニルアルシン酸の分析を行う。)。

井戸水が汚染されている可能性のある範囲の決定

の調査結果をもとに、専門家の意見を踏まえて、井戸水が汚染されている可能性のある範囲を決定(毒ガス総合調査検討会の一部委員のアドバイスを受けて決定)。

#### 2) 井戸水が汚染されている可能性のある範囲内の飲用井戸水の全数調査

1) によって確定された井戸水汚染範囲内の飲用井戸について、全数調査を実施(2の1) と同様に、茨城県及び神栖町が採水を行い、環境省が分析を行う)。

### 3)新たなモニタリング範囲の設定

2)の調査結果をもとに、専門家の意見を踏まえて、該当地域周辺で新たなモニタリング井戸を設定し(毒ガス総合調査検討会の一部委員のアドバイスを受けて設定) 継続的なモニタリングを実施する。