

自然再生施設イメージ図

今回、自然再生施設の設置を検討している地域は、供給土砂が不足していることが原因で、底質が安定せずヨシ群落が後退している。そのため、漂砂抑制構造物の設置により、湖底の土砂移動を抑制する。

漂砂抑制構造物は木杭等、自然素材を使用する。

