

◆概要

- 近年、毎年のように日本各地で、これまで経験したことのないような豪雨による洪水等の深刻な水害や土砂災害が頻繁に発生
- 災害対処における重要な拠点となる自衛隊施設について、自衛隊の迅速かつ適切な任務の遂行に支障が生じる恐れがないよう、洪水による浸水の影響を分析し、浸水対策を検討

◆対応方針

- 部隊の任務遂行を継続するために、施設整備において、重要な建物の水密化及び機器等の高所化による浸水対策を計画的に推進

水密化 → 開口部に止水板や防水扉を設置

高所化 → 浸水高さ以上に機器等を設置



浸水対策イメージ