

「令和7年度京都御苑中山邸跡木製格子塀等改修工事」の質問に対する回答書

番号	質問	回答
1	工事費内訳書のⅠ中山邸跡木製格子塀改修 3. 門構改修 門扉加工設置 両開き門扉アルミキャストの摘要中WS1 2組の標記は、設計図面と照合して確認すれば、間違いではないでしょうか。	貴見のとおり、参考数量内訳書(工事費内訳書)の当該摘要欄は「両開き門扉アルミキャスト:W1, 485×H1,990×T32.5 2組」が正しいです。
2	工事費内訳書のⅠ中山邸跡木製格子塀改修 3. 門構改修 石工石貼舗装 小角花崗舗設 と 縁石工 御影石 は特に国産との記述が無く一般的には中国産が使用されるのですが、中国産で良いでしょうか。	貴見のとおり、中国産の使用が可能です。
3	図面番号26 仮設計図で工事現場事務所1棟・作業員控室2棟の設置についてですが、大きさは過去の工事経験より決定してよいでしょうか。	工事現場事務所・作業員控室は任意仮設のため、規格等については受注者がその責任において定めてください。