

調査状況写真

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 景観 (仮置場A)

日付: 平成23年7月12日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 景観 (仮置場B)

日付: 平成23年7月12日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 景観 (仮置場C)

日付: 平成23年7月12日

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 線量当量率測定 (仮置場A)

(代表写真)

日付: 平成23年7月12日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 線量当量率測定 (仮置場B)

(代表写真)

日付: 平成23年7月12日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 線量当量率測定 (仮置場C)

(代表写真)

日付: 平成23年7月12日

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 分別試料採取状況

(代表写真)

日付: 平成23年7月12日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 分別試料採取状況

(代表写真)

日付: 平成23年7月12日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 分別試料採取状況

(代表写真)

日付: 平成23年7月12日

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 採取試料

木質①

日付: 平成23年7月12日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 採取試料

木質②

日付: 平成23年7月12日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 採取試料

木質③

日付: 平成23年7月12日

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 採取試料

5mm未満細塵①～③

日付: 平成23年7月12日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 採取試料

分別前(紙類、繊維、プラスチック、わら)

日付: 平成23年7月12日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 採取試料

紙類

日付: 平成23年7月12日

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 採取試料

繊維

日付: 平成23年7月12日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 採取試料

プラスチック

日付: 平成23年7月12日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 陸前高田市 曲松仮置場

内容: 採取試料

わら

日付: 平成23年7月12日

調査状況写真



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:宮古市 藤原埠頭仮置場

内容:景観

日付:平成23年7月13日



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:宮古市 藤原埠頭仮置場

内容:景観

日付:平成23年7月13日



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:宮古市 藤原埠頭仮置場

内容:景観

日付:平成23年7月13日

調査状況写真



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:宮古市 藤原埠頭仮置場

内容:線量当量率測定

(代表写真)

日付:平成23年7月13日



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:宮古市 藤原埠頭仮置場

内容:線量当量率測定

(代表写真)

日付:平成23年7月13日



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:宮古市 藤原埠頭仮置場

内容:線量当量率測定

(代表写真)

日付:平成23年7月13日

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 宮古市 藤原埠頭仮置場

内容: 分別試料採取状況

(代表写真)

日付: 平成23年7月13日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 宮古市 藤原埠頭仮置場

内容: 分別試料採取状況

(代表写真)

日付: 平成23年7月13日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 宮古市 藤原埠頭仮置場

内容: 分別試料採取状況

(代表写真)

日付: 平成23年7月13日

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 宮古市 藤原埠頭仮置場

内容: 採取試料

木質①

日付: 平成23年7月13日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 宮古市 藤原埠頭仮置場

内容: 採取試料

木質②

日付: 平成23年7月13日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 宮古市 藤原埠頭仮置場

内容: 採取試料

木質③

日付: 平成23年7月13日

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 宮古市 藤原埠頭仮置場

内容: 採取試料

5mm未満細塵①～③

日付: 平成23年7月13日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 宮古市 藤原埠頭仮置場

内容: 採取試料

分別前(紙類、繊維、プラスチック、わら)

日付: 平成23年7月13日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 宮古市 藤原埠頭仮置場

内容: 採取試料

紙類

日付: 平成23年7月13日

調査状況写真



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:宮古市 藤原埠頭仮置場

内容:採取試料

繊維

日付:平成23年7月13日



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:宮古市 藤原埠頭仮置場

内容:採取試料

プラスチック

日付:平成23年7月13日



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:宮古市 藤原埠頭仮置場

内容:採取試料

わら

日付:平成23年7月13日

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 宮古市 藤原埠頭仮置場

内容: 前処理状況(一次破碎)

木質

日付: 平成23年7月13日




件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 宮古市 藤原埠頭仮置場

内容: 前処理状況(一次破碎)

木質

日付: 平成23年7月13日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 社屋

内容: 試料表面の線量当量率測定

日付: 平成23年7月14日

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 社屋

内容: 試料表面の線量当量率測定

陸前高田市 試料

日付: 平成23年7月14日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 社屋

内容: 試料表面の線量当量率測定

宮古市 試料

日付: 平成23年7月14日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 社屋

内容: 前処理状況(二次破碎)

木質

日付: 平成23年7月14日

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 社屋

内容: 前処理状況(二次破碎)

木質

日付: 平成23年7月15日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 社屋

内容: 前処理状況(二次破碎)

紙類

日付: 平成23年7月15日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 社屋

内容: 前処理状況(二次破碎)

繊維

日付: 平成23年7月15日

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 社屋

内容: 前処理状況(二次破碎)

プラスチック

日付: 平成23年7月15日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 社屋

内容: 前処理状況(二次破碎)

わら

日付: 平成23年7月15日



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 社屋

内容: 前処理状況(二次破碎)

わら

日付: 平成23年7月15日

調査状況写真



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:社屋

内容:放射性物質測定試料

陸前高田市 木質①～③

日付:平成23年7月15日



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:社屋

内容:放射性物質測定試料

陸前高田市 5mm未満細塵①～③

日付:平成23年7月15日



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:社屋

内容:放射性物質測定試料

陸前高田市 紙類、繊維、プラスチック、わら

日付:平成23年7月15日

調査状況写真



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:社屋

内容:放射性物質測定試料

宮古市 木質①～③

日付:平成23年7月15日



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:社屋

内容:放射性物質測定試料

宮古市 5mm未満細塵①～③

日付:平成23年7月15日



件名:災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所:社屋

内容:放射性物質測定試料

宮古市 紙類、繊維、プラスチック、わら

日付:平成23年7月15日

調査状況写真



件名: 災害廃棄物仮置場放射能等調査業務委託

場所: 社屋

内容: 放射性物質測定

日付: 平成23年7月16日

余白

余白