

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成31年1月16日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|
| 改善措置届出番号 | 37 | 改善措置開始日 | 平成31年1月16日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二 | | 問合せ先：品質保証本部 TEL：03-5561-2686 |
| 不適合の部位（部品名） | 排気管 | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ディーゼルエンジンの排気管において、強度が不足しているため、原動機の振動により当該排気管が共振して亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、破断し排気ガスが漏れるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、排気管を対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 16件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。（構内作業車） | | |
| 特定特殊自動車使用者に周知させるための措置 | ・使用者には直接電話等により連絡する。 | | |

| 車名 | 型式 | 呼称 (カタログ名) | 改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日 | 改善措置対 象車の台数 | 備考 |
|-----|-------|---|--|----------------|----|
| コマツ | PC245 | PC128US-10 PC138US-10 PC138US-10NM PC128USI-10 | KMTPC245A01040651～KMTPC245JHA048739 平成26年1月21日～平成29年8月29日 | 7316台 | |