

神栖町における有機ヒ素汚染源 調査についてのお知らせ

発行・編集 環境省 環境リスク評価室、茨城県 環境対策課、神栖町 環境課、日立造船(株)

汚染源掘削調査の状況等について

汚染源掘削調査の現在の状況は下記の通りです。

- ・コンクリート様の塊(10m×8m×1m 以上)の周辺土壌、地下水についてサンプルを採集し、分析中です。
- ・コンクリート様の塊の内部及び下部の状況を把握するため、連続したコアサンプルを採取し、分析中です。
- ・コンクリート様の塊の調査と並行して、全体の掘削作業も進め、現在深さ 2.5m まで掘削が完了しております。

今後、採取したサンプルの分析を進めるとともに、コンクリート様の塊の下部の状況を詳細に調査するため、当該コンクリート様の塊を安全に除去する予定です。

近隣の皆様には、引き続き調査にご理解、ご協力宜しくお願い申し上げます。

前記の他、掘削現場周辺等においてボーリング調査等の環境調査を別途行う予定です。

地下水モニタリング調査について

1 月 20 日の検討会において決定された方針に従い、2 月 14 日の週から採水を行う予定です。今後ともモニタリング調査を継続し、地下水の状況を把握していくことにしています。

