

平成18年度初期環境調査採取情報

初期環境調査 底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取日	採取時分	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	水深 (m)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分 (%)	強熱減量 (%)	泥分率 (%)	粒度組成 礫 (%)	粒度組成 砂 (%)	粒度組成 シルト (%)	全有機炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)		
北海道	苫小牧港	検体-1	平成18年9月27日	10:15	曇	16.4	18.1	15	-	黒色	腐敗臭	-	34.3	5.0	-	-	-	-	-	-	-	
		検体-2	平成18年9月27日	10:55	曇	16.4	17.9	15	-	黒色	腐敗臭	-	53.2	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-
		検体-3	平成18年9月27日	10:35	曇	16.4	17.8	15	-	黒色	腐敗臭	-	30.3	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎市	多摩川河口 (川崎市)	底質A-1	平成18年11月13日	10:57	晴	17.8	17.8	4.5	砂泥状	黒色	磯臭	ゴカイ、巻貝、二枚貝、植物片	53	12	97	-	-	-	-	-	-	
		底質A-2	平成18年11月13日	11:18	晴	17.8	18.0	2.5	砂泥状	黒色	磯臭	ゴカイ、巻貝、二枚貝、植物片	38	7	93	-	-	-	-	-	-	
		底質A-3	平成18年11月13日	11:33	晴	17.8	18.2	2.7	砂泥状	灰黒色	磯臭	ゴカイ、巻貝、二枚貝、植物片	37	7	90	-	-	-	-	-	-	
	川崎港京浜運河	底質B-1	平成18年11月13日	13:40	晴	17.9	19.6	14.2	泥状	黒色	硫化水素臭	貝殻、植物片	69	15	90	-	-	-	-	-	-	
		底質B-2	平成18年11月13日	14:08	晴	17.9	19.6	15.2	泥状	黒色	硫化水素臭	貝殻	76	18	98	-	-	-	-	-	-	
		底質B-3	平成18年11月13日	14:23	晴	17.9	19.4	13.6	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻、ゴカイ	66	14	94	-	-	-	-	-	-	
新潟県	信濃川下流 (新潟市)	A-1	平成18年9月20日	13:25	晴時々曇	26	22	4.0	ヘドロ	濃灰色	泥臭	枯葉	39	6.2	98	-	-	-	-	-	-	
		A-2	平成18年9月20日	13:40	晴	28	21	4.4	砂質	茶褐色	なし	小枝、枯葉	22	1.4	98	-	-	-	-	-	-	
		A-3	平成18年9月20日	14:00	曇	28	21	4.1	砂質	茶褐色	なし	小枝、枯葉、小石	22	1.3	94	-	-	-	-	-	-	
石川県	犀川河口 (金沢市)	A-1(河口付近)	平成18年9月29日	9:50	晴	23.0	20.0	3.0	ヘドロ状	黒色	腐敗臭	小石、牡蠣カラ	39.5	2.9	-	-	-	-	-	-	-	
		A-2(普正寺橋)	平成18年9月29日	11:00	晴	26.0	21.2	1.5	砂状	黄褐色	魚介臭 (微)	枯葉	21.2	1.4	-	-	-	-	-	-	-	
		A-3(犀川橋)	平成18年9月29日	11:35	晴	24.0	21.3	1.0	砂状	黒灰色	下水臭 (微)	枯葉	26.9	1.9	-	-	-	-	-	-	-	
大阪市	大川毛馬橋 (大阪市)	検体-1	平成18年11月15日	14:30	晴	16.6	16.2	2.2	粘土	淡灰黒色	下水汚泥臭	タニシ、プラスチック片、ポリ・ビニル袋、草木片、陶磁器破片	46	9.8	85	-	-	-	-	32	3.5	
		検体-2	平成18年11月15日	15:15	晴	16.5	15.9	2.7	粘土	淡灰黒色	弱下水汚泥臭	タニシ、プラスチック片、ポリ・ビニル袋、草木片	48	12	95	-	-	-	-	35	5.3	
		検体-3	平成18年11月15日	12:00	晴	16.8	15.8	2.9	粘土	淡灰緑色	下水汚泥臭	タニシ、草木片、ポリ・ビニル袋	50	12	92	-	-	-	-	38	4.7	
	大阪港	検体-1	平成18年11月21日	14:00	晴	18.4	18.5	12.8	ヘドロ	黒色	硫化水素臭	貝殻片	58	13	100	-	-	-	-	46	5.8	
		検体-2	平成18年11月21日	14:20	晴	18.5	19.2	13.1	ヘドロ	黒色	硫化水素臭	貝殻片	60	14	100	-	-	-	-	42	6.3	
		検体-3	平成18年11月21日	14:35	晴	18.9	18.0	12.5	ヘドロ	黒色	硫化水素臭	貝殻片	61	16	100	-	-	-	-	52	7.8	
山口県	徳山湾	A-1	平成18年11月16日	10:15	晴	16.3	19.7	23	泥質	灰緑色	微硫化水素臭	貝殻片少量	54	26	>99	0.27	4.54	95.19	20	-		
		A-2	平成18年11月16日	10:20	晴	16.3	19.7	23	泥質	灰緑色	微硫化水素臭	貝殻片少量	46	40	>99	0.15	2.22	97.63	19	-		
		A-3	平成18年11月16日	10:25	晴	16.3	19.7	23	泥質	灰緑色	微硫化水素臭	貝殻片少量	57	17	>99	0.22	3.28	96.50	18	-		
	萩沖	B-1	平成18年11月16日	11:15	晴	14.2	18.5	-	砂泥質	濃灰緑色	微磯臭	貝殻片少量	33	5.7	>99	3.36	15.83	80.81	12	-		
		B-2	平成18年11月16日	11:23	晴	14.2	18.5	-	砂泥質	濃灰緑色	微磯臭	貝殻片少量	34	6.3	>99	3.75	17.52	78.73	13	-		
		B-3	平成18年11月16日	11:40	晴	14.2	18.5	-	砂泥質	濃灰緑色	微磯臭	貝殻片少量	33	6.2	>99	2.99	16.39	80.62	14	-		
北九州市	関門海峡	関門1	平成18年10月30日	10:00	晴	22.0	22.4	11.2	泥状	黒褐色	なし	なし	62.8	10.8	-	-	-	-	-	-		
		関門2	平成18年10月30日	10:06	晴	22.0	22.4	10.9	泥状	黒褐色	なし	なし	60.6	10.7	-	-	-	-	-	-		
		関門3	平成18年10月30日	10:12	晴	22.0	22.4	10.1	泥状	黒褐色	なし	なし	64.4	12.0	-	-	-	-	-	-		
	洞海湾	洞海湾1	平成18年10月30日	11:15	晴	22.0	21.5	10.3	泥状	黒褐色	なし	なし	60.0	10.9	-	-	-	-	-	-		
		洞海湾2	平成18年10月30日	11:25	晴	22.0	21.5	10.6	泥状	黒褐色	なし	なし	46.1	7.9	-	-	-	-	-	-		
		洞海湾3	平成18年10月30日	11:32	晴	22.0	21.5	7.9	泥状	黒褐色	なし	なし	44.0	6.3	-	-	-	-	-	-		