

平成18年度詳細環境調査採取情報

詳細環境調査 底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取日	採取時分	天候	気温(℃)	水温(℃)	水深(m)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分(%)	強熱減量(%)	泥分率(%)	粒度組成 礫(%)	粒度組成 砂(%)	粒度組成 シルト(%)	全有機炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	
山形県	最上川河口(酒田市)	検体-1	平成18年10月5日	13:35	曇	23.2	19.2	0.4	異常なし	灰色	微土臭	なし	37.6	4.7	56.9	-	-	-	-	-	
		検体-2	平成18年10月5日	14:15	曇	23.0	19.5	0.5	異常なし	灰褐色	微土臭	葉っぱ	33.7	3.2	34.3	-	-	-	-	-	
		検体-3	平成18年10月5日	14:45	曇	22.8	19.0	0.2	異常なし	灰褐色	微腐敗臭	葉っぱ	41.0	5.7	66.9	-	-	-	-	-	
川崎市	多摩川河口(川崎市)	底質A-1	平成18年11月13日	10:57	晴	17.8	17.8	4.5	砂泥状	黒色	磯臭	ゴカイ、巻貝、二枚貝、植物片	53	12	97	-	-	-	-	-	
		底質A-2	平成18年11月13日	11:18	晴	17.8	18.0	2.5	砂泥状	黒色	磯臭	ゴカイ、巻貝、二枚貝、植物片	38	7	93	-	-	-	-	-	
		底質A-3	平成18年11月13日	11:33	晴	17.8	18.2	2.7	砂泥状	灰黒色	磯臭	ゴカイ、巻貝、二枚貝、植物片	37	7	90	-	-	-	-	-	
	川崎港京浜運河	底質B-1	平成18年11月13日	13:40	晴	17.9	19.6	14.2	泥状	黒色	硫化水素臭	貝殻、植物片	69	15	90	-	-	-	-	-	
		底質B-2	平成18年11月13日	14:08	晴	17.9	19.6	15.2	泥状	黒色	硫化水素臭	貝殻	76	18	98	-	-	-	-	-	
		底質B-3	平成18年11月13日	14:23	晴	17.9	19.4	13.6	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻、ゴカイ	66	14	94	-	-	-	-	-	
静岡県	清水港	A-1	平成18年10月31日	10:25	晴	20.0	20.0	17.1	砂、粘土	灰黒色	磯臭	貝殻	25.2	3.2	-	-	-	-	-	-	
		A-2	平成18年10月31日	10:05	晴	20.0	20.0	16.4	砂、粘土	灰黒色	磯臭	貝殻	25.2	3.0	-	-	-	-	-	-	
		A-3	平成18年10月31日	9:50	晴	20.0	20.0	16.0	砂、粘土	灰黒色	磯臭	貝殻	25.6	3.1	-	-	-	-	-	-	
愛知県	名古屋港	検体-1	平成18年9月25日	13:40	晴	27.0	23.0	10.0	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	47.1	6.7	>99	<0.1	25.2	74.8	-	0.51	
		検体-2	平成18年9月25日	13:45	晴	27.0	23.0	9.8	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	46.9	6.4	>99	<0.1	25.2	74.8	-	0.51	
		検体-3	平成18年9月25日	13:50	晴	27.0	23.0	10.2	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	47.7	6.5	>99	<0.1	25.2	74.8	-	0.51	
三重県	四日市港	A-1	平成18年10月24日	11:15	快晴	23.9	22.0	12.6	泥状	灰黒色	微硫化水素臭	なし	59	11	100	0	11	89	-	-	
		A-2	平成18年10月24日	11:30	快晴	23.9	22.2	12.3	泥状	灰黒色	微硫化水素臭	なし	61	11	100	0	18	82	-	-	
		A-3	平成18年10月24日	11:00	快晴	23.9	22.5	10.4	泥状	灰黒色	微硫化水素臭	なし	62	11	100	0	16	84	-	-	
大阪府	大和川河口(堺市)	検体-1(左岸)	平成18年11月14日	11:05	晴	19.7	20.3	12.5	泥状	黒	強硫化水素臭	なし	62.7	-	100	-	-	-	-	-	
		検体-2(中央)	平成18年11月14日	10:40	晴	19.1	18.1	5.9	泥状	黒	微硫化水素臭	なし	57.8	-	100	-	-	-	-	0.75	
		検体-3(右岸)	平成18年11月14日	10:05	晴	19.1	18.4	3.0	泥状	黒	微硫化水素臭	なし	55.9	-	100	-	-	-	-	-	
大阪市	大川毛馬橋(大阪市)	検体-1	平成18年11月15日	14:30	晴	16.6	16.2	2.2	粘土	淡灰黒色	下水汚泥臭	タニシ、プラスチック片、ポリ・ビニル袋、草木片、陶磁器片	46	9.8	85	-	-	-	-	32	3.5
		検体-2	平成18年11月15日	15:15	晴	16.5	15.9	2.7	粘土	淡灰黒色	弱下水汚泥臭	タニシ、プラスチック片、ポリ・ビニル袋、草木片	48	12	95	-	-	-	-	35	5.3
		検体-3	平成18年11月15日	12:00	晴	16.8	15.8	2.9	粘土	淡灰緑色	下水汚泥臭	タニシ、草木片、ポリ・ビニル袋	50	12	92	-	-	-	-	38	4.7
	大阪港	検体-1	平成18年11月21日	14:00	晴	18.4	18.5	12.8	ヘドロ	黒色	硫化水素臭	貝殻片	58	13	100	-	-	-	-	46	5.8
		検体-2	平成18年11月21日	14:20	晴	18.5	19.2	13.1	ヘドロ	黒色	硫化水素臭	貝殻片	60	14	100	-	-	-	-	42	6.3
		検体-3	平成18年11月21日	14:35	晴	18.9	18.0	12.5	ヘドロ	黒色	硫化水素臭	貝殻片	61	16	100	-	-	-	-	52	7.8
兵庫県	左門殿川辰巳橋(尼崎市)	検体-1	平成18年10月17日	11:43	晴	23.5	23.7	-	-シルト+砂質	黒色	微硫化水素臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
		検体-2	平成18年10月17日	11:20	晴	23.1	23.9	-	-シルト+砂質	黒色	微硫化水素臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
		検体-3	平成18年10月17日	11:00	晴	22.5	23.6	-	-シルト+砂質	黒色	微硫化水素臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
広島県	呉港	呉港1	平成18年11月8日	9:55	曇	7.2	20.5	22.0	シルト	灰褐色	微硫化水素臭	なし	64.0	15.4	81.9	10.9	7.2	81.9	-	-	
		呉港2	平成18年11月8日	10:48	曇	9.5	20.8	21.3	シルト	灰褐色	無臭	なし	76.9	14.1	99.0	0.6	0.4	99.0	-	-	
		呉港3	平成18年11月8日	11:18	曇	11.1	20.9	22.3	シルト	灰褐色	無臭	なし	79.2	13.9	99.8	0	0.2	99.8	-	-	
山口県	徳山湾	検体-1	平成18年11月16日	10:15	晴	16.3	19.7	23	泥質	灰緑色	微硫化水素臭	貝殻片少量	53.6	25.8	99.9	0.27	4.54	95.19	-	20	
		検体-2	平成18年11月16日	10:20	晴	16.3	19.7	23	泥質	灰緑色	微硫化水素臭	貝殻片少量	45.9	39.5	99.9	0.15	2.22	97.63	-	19	
		検体-3	平成18年11月16日	10:25	晴	16.3	19.7	23	泥質	灰緑色	微硫化水素臭	貝殻片少量	57.4	17.0	100	0.22	3.28	96.50	-	18	
	萩沖	検体-1	平成18年11月16日	11:15	晴	14.2	18.5	-	-砂泥質	濃灰緑色	微磯臭	貝殻片少量	32.9	5.7	99.7	1.24	45.11	53.65	-	12	
		検体-2	平成18年11月16日	11:23	晴	14.2	18.5	-	-砂泥質	濃灰緑色	微磯臭	貝殻片少量	33.6	6.3	99.7	0.96	44.36	54.68	-	13	
		検体-3	平成18年11月16日	11:40	晴	14.2	18.5	-	-砂泥質	濃灰緑色	微磯臭	貝殻片少量	33.3	6.2	99.8	1.00	43.48	55.52	-	14	