

平成20年度詳細環境調査試料採取情報

底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取年月日	採取時分	天候	気温(℃)	水温(℃)	表層の透明度(m)	表層の透視度(cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)	強熱減量(%)	泥分率(%)	粒度組成(%)			全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)	表層の色相	採泥深度(m)	底質温度(℃)
																	礫	砂	シルト					
石川県	犀川河口(金沢市)	1	平成20年11月5日	10:00	晴	23.9	14.1	-	>30	シルト状	濃黒褐色	弱土臭腐敗臭	貝殻	49	4.6	-	-	-	-	-	-	淡灰黄緑色	3.3	14.1
		2	平成20年11月5日	10:50	晴	24.4	15.0	-	>30	砂混じりシルト状	灰緑色	弱土臭腐敗臭	木枝、落葉	25	2.4	-	-	-	-	-	-	淡灰黄緑色	1.0	15.0
		3	平成20年11月5日	11:50	晴	24.9	15.0	-	>30	シルト状	濃黒褐色	土臭腐敗臭	落葉	34	3.4	-	-	-	-	-	-	淡灰黄緑色	0.4	15.0
長野県	諏訪湖湖心	1	平成20年11月5日	10:16	晴	11.0	12.1	0.9	>50	泥状	黒色	泥臭	なし	76	17	99	-	-	-	-	-	淡緑色	6.1	-
		2	平成20年11月5日	11:18	晴	14.0	12.6	0.9	>50	泥状	黒色	泥臭	なし	74	17	99	-	-	-	-	-	淡緑色	6.1	-
		3	平成20年11月5日	11:44	晴	14.5	13.4	0.9	>50	泥状	黒色	泥臭	なし	76	17	99	-	-	-	-	-	淡緑色	6.1	-
愛知県	名古屋港	1	平成20年10月20日	13:45	晴	25.3	25.5	1.5	>50	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	46	49	>99	<0.1	3.5	96.5	-	-	微黄茶色	11	23.1
		2	平成20年10月20日	13:50	晴	25.3	25.5	1.5	>50	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	48	43	>99	<0.1	3.5	96.5	-	-	微黄茶色	11	23.1
		3	平成20年10月20日	13:55	晴	25.3	25.5	1.5	>50	泥状	黒緑色	硫化水素臭	なし	48	46	>99	<0.1	3.5	96.5	-	-	微黄茶色	11	23.1
三重県	四日市港	1	平成20年10月28日	11:40	曇	17.0	-	3.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻	63	11	77	1	30	69	-	-	淡黄緑色	11.3	-
		2	平成20年10月28日	11:20	曇	16.8	-	3.0	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻	65	11	88	<1	17	83	-	-	淡黄緑色	11.7	-
		3	平成20年10月28日	11:05	曇	16.1	-	2.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻	58	11	70	5	33	62	-	-	淡黄緑色	7.0	-
滋賀県	琵琶湖唐崎沖中央	1	平成20年11月18日	12:25	晴	14.4	14.6	2.1	-	泥状	灰白色	硫化水素臭	水草	63	9.5	-	-	-	-	-	-	黄緑色	4.0	15.3
		2	平成20年11月18日	15:00	曇	15.7	14.9	1.9	-	泥状	灰白色	硫化水素臭	水草、二枚貝	63	9.6	-	-	-	-	-	-	黄緑色	3.9	15.7
		3	平成20年11月18日	15:30	晴	16.5	15.2	2.1	-	泥状	灰白色	硫化水素臭	水草、二枚貝	63	9.8	-	-	-	-	-	-	緑色	3.9	15.4
京都府	宮津港	1	平成20年11月11日	10:05	曇	15.6	19.0	5.0	>100	泥状	濃灰黒色	海藻臭	なし	30	4.1	86	-	-	-	-	-	無色	19.0	19.9
		2	平成20年11月11日	10:20	曇	12.5	18.9	6.0	>100	泥状	濃灰黒色	海藻臭	なし	44	8.8	94	-	-	-	-	-	無色	22.5	19.8
		3	平成20年11月11日	10:50	曇	13.0	18.8	6.0	>100	泥状	濃灰黒色	海藻臭	なし	43	8.6	97	-	-	-	-	-	無色	22.0	20.1
京都市	桂川宮前橋(京都市)	1	平成20年11月11日	11:30	曇	16.0	16.5	>0.5	>50	砂状	-	下水臭	なし	19	0.3	1	79	20	1	1.2	-	無色	0.3	16.2
		2	平成20年11月11日	13:00	曇	18.0	16.5	>0.5	>50	砂状	-	下水臭	なし	21	0.3	2	70	28	2	1.5	-	無色	0.5	16.5
		3	平成20年11月11日	13:40	曇	18.0	16.7	>0.5	>50	砂状	-	下水臭	なし	20	0.3	1	85	14	1	1.6	-	無色	0.6	16.2
大阪府	大和川河口(堺市)	1	平成20年11月5日	11:25	晴	21.7	20.8	1.9	>50	砂混じり泥状	黒	中硫化水素臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	6.5	19.3
		2	平成20年11月5日	10:55	晴	21.2	20.5	1.9	>50	砂混じり泥状	黒	中硫化水素臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	4.0	19.5
		3	平成20年11月5日	10:25	晴	21.0	20.7	1.7	>50	砂混じり泥状	黒	中硫化水素臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	2.8	19.8
大阪市	大川毛馬橋(大阪市)	1	平成20年10月15日	10:05	晴	19.8	20.2	1.5	74	粘土状	灰色	無臭	カラスガイ、タニシ、草木片、ビニル袋	41	7.7	44	7	49	44	-	-	灰緑色	2.0	20.2
		2	平成20年10月15日	13:40	晴	29.5	21.0	2.0	75	粘土状	灰色	微下水汚泥臭	カラスガイ、タニシ、草木片、ビニル袋	51	11	53	2	45	53	-	-	灰緑色	2.5	22.8
		3	平成20年10月15日	11:50	晴	27.8	21.9	1.4	>100	粘土状	灰色	弱下水汚泥臭	カラスガイ、タニシ、草木片	47	9.5	54	2	44	54	-	-	灰緑色	2.8	21.8
	大阪港	1	平成20年10月21日	11:55	晴	23.0	22.8	2.0	-	ヘドロ(粘土)状	黒色	硫化水素臭	なし	55	9.8	54	1	45	54	-	-	淡灰褐色	12.5	23.0
		2	平成20年10月21日	11:45	晴	22.3	23.1	2.0	-	ヘドロ(粘土)状	黒色	硫化水素臭	なし	61	14	67	<1	33	67	-	-	淡灰褐色	12.5	22.8
		3	平成20年10月21日	11:30	晴	22.8	23.1	2.0	-	ヘドロ(粘土)状	黒色	硫化水素臭	なし	59	11	67	1	32	67	-	-	淡灰褐色	12.5	22.9

平成20年度詳細環境調査試料採取情報

底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取年月日	採取時分	天候	気温(℃)	水温(℃)	表層の透明度(m)	表層の透視度(cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)	強熱減量(%)	泥分率(%)	粒度組成(%)			全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)	表層の色相	採泥深度(m)	底質温度(℃)
																	礫	砂	シルト					
兵庫県	姫路沖	1	平成20年10月27日	11:20	晴	21.1	22.9	3.6	-	シルト状	灰緑色	微硫化水素臭	なし	72	14	-	-	-	-	-	-	濃緑青色	9	21.8
		2	平成20年10月27日	10:58	晴	19.8	22.3	5.0	-	シルト状	灰緑色	微硫化水素臭	なし	72	14	-	-	-	-	-	-	濃緑青色	10	21.0
		3	平成20年10月27日	10:20	晴	19.3	22.5	5.0	-	シルト状	灰緑色	微硫化水素臭	なし	70	13	-	-	-	-	-	-	濃緑青色	11	21.8
神戸市	神戸港中央	1	平成20年12月10日	9:30	晴	16.2	14.5	10.0	-	シルト状	灰緑色	微硫化水素臭	-	68	11	89	-	-	-	-	-	濃緑青色	11.3	15.9
		2	平成20年12月10日	10:15	晴	16.7	14.5	11.0	-	砂混じりシルト状	灰色	無臭	-	60	9.9	70	-	-	-	-	-	緑色	10.5	16.9
		3	平成20年12月10日	10:30	晴	16.0	14.5	11.0	-	シルト状	灰黒色	弱硫化水素臭	-	73	12	96	-	-	-	-	-	緑色	13.5	16.2
和歌山県	紀の川河口 紀の川大橋 (和歌山市)	1	平成20年10月30日	14:50	晴	21.8	20.9	1.6	>100	ヘドロ状	灰黄緑色	有臭	小石、小枝、 葉、貝	55	9.7	-	-	-	-	-	-	無色	4.9	22.6
		2	平成20年10月30日	14:30	晴	20.5	20.9	1.4	>100	砂混じりヘドロ状	灰黄緑色	有臭	小石、小枝	29	3.6	-	-	-	-	-	-	無色	3.7	23.1
		3	平成20年10月30日	13:40	晴	21.5	21.5	1.5	>100	砂混じりヘドロ状	灰黄緑色	有臭	小石、小枝	35	4.6	-	-	-	-	-	-	無色	3.3	24.7
岡山県	旭川乙井手 堰(岡山市)	1	平成20年10月28日	11:18	晴	20.0	19.0	-	-	砂状	淡灰褐色	微泥臭	カワニナ	25	1.3	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	19.0
		2	平成20年10月28日	11:30	晴	20.0	19.5	-	-	砂泥状	濃灰褐色	微泥臭	タニシ	35	3.8	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	19.0
		3	平成20年10月28日	11:45	晴	20.0	19.5	-	-	砂泥状	濃灰褐色	微泥臭	タニシ	50	6.6	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	19.0
	水島沖	1	平成20年10月22日	13:15	曇	22.5	22.5	-	-	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻の小片	46	5.7	-	-	-	-	-	-	無色	11.0	23.0
		2	平成20年10月22日	12:30	曇	21.0	22.4	-	-	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻の小片	46	5.6	-	-	-	-	-	-	無色	10.5	22.0
		3	平成20年10月22日	11:30	曇	22.0	22.4	-	-	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻の小片	50	6.6	-	-	-	-	-	-	無色	10.8	22.0
広島県	呉港	1	平成20年11月5日	10:00	晴	19.8	21.5	5.0	>30	シルト状	灰褐色	無臭	なし	77	16	92	0.7	7.8	91.5	-	-	緑青色	18.3	21.8
		2	平成20年11月5日	10:50	晴	22.7	21.6	4.6	>30	シルト状	灰褐色	無臭	なし	74	15	98	0.2	2.2	97.6	-	-	緑青色	17.9	21.8
		3	平成20年11月5日	11:20	晴	20.0	21.6	4.8	>30	シルト状	灰褐色	無臭	なし	77	16	95	0.2	4.5	95.3	-	-	緑青色	20.7	22.0
山口県	徳山湾	1	平成20年11月10日	10:47	曇	15.6	20.4	4.0	-	泥状	灰黒色	微硫化水素臭	なし	69	13	>99	0.6	1.6	97.7	18	-	青緑色	23.2	17.5
		2	平成20年11月10日	10:52	曇	15.6	20.4	4.0	-	泥状	灰黒色	微硫化水素臭	なし	69	17	>99	0.4	1.5	98.0	19	-	青緑色	23.2	17.5
		3	平成20年11月10日	10:58	曇	15.6	20.4	4.0	-	泥状	灰黒色	微硫化水素臭	なし	68	18	>99	0.6	1.4	97.9	19	-	青緑色	23.2	17.5
徳島県	吉野川河口 (徳島市)	1	平成20年10月27日	10:20	曇	17.0	18.9	4.5	>50	砂状	灰黒色	無臭	なし	20	1.1	12	25.0	63.0	12.0	-	-	緑茶色	6.3	18.2
		2	平成20年10月27日	11:25	曇	18.0	19.6	3.8	>50	砂状	灰黒色	無臭	貝殻	22	1.1	7	6.9	86.6	6.5	-	-	緑茶色	4.2	20.8
		3	平成20年10月27日	11:50	曇	18.5	19.2	2.0	>50	砂状	灰黒色	無臭	貝殻	22	1.2	9	5.1	86.3	8.6	-	-	緑茶色	2.0	21.8
香川県	高松港	1	平成20年11月25日	9:45	晴	16.6	16.3	3.0	-	泥状	黒色	硫化水素臭	植物片(藻、 枝等)	57	18	46	1.3	52.3	46.3	-	-	濃緑青色	-	-
		2	平成20年11月25日	9:32	晴	16.6	16.3	4.3	-	泥状	黒色	硫化水素臭	植物片(藻、 枝等)、貝殻 (アサリ等)	26	3.9	18	14.8	66.9	18.3	-	-	濃緑青色	-	-
		3	平成20年11月25日	9:25	晴	16.6	16.3	4.4	-	泥状	黒色	硫化水素臭	植物片(藻、 枝等)、貝殻 (アサリ等)	36	7.2	49	1.3	49.6	49.1	-	-	濃緑青色	-	-
北九州市	洞海湾	1	平成20年10月24日	10:15	曇	22.3	22.8	2.0	-	泥状	黒褐色	無臭	なし	56	12	-	-	-	-	-	-	無色	10.5	-
		2	平成20年10月24日	10:30	曇	22.3	22.8	2.5	-	泥状	黒褐色	無臭	なし	44	8.3	-	-	-	-	-	-	無色	11.0	-
		3	平成20年10月24日	10:00	曇	22.3	22.8	2.5	-	泥状	黒褐色	無臭	なし	49	8.2	-	-	-	-	-	-	無色	7.8	-

平成20年度詳細環境調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分 含有量 (%)	強熱 減量 (%)	泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (°C)
																	礫	砂	シルト					
福岡市	博多湾	1	平成20年11月4日	9:12	曇	19.0	19.3	2.2	-	砂混じりシルト状	-	無臭	貝殻	-	-	-	-	-	-	-	-	濃緑色	7.4	-
		2	平成20年11月4日	9:22	曇	19.0	19.1	2.2	-	シルト状	-	無臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	濃緑色	7.4	-
		3	平成20年11月4日	9:40	曇	18.4	19.5	2.0	-	シルト状	-	無臭	貝殻、ゴカイ	-	-	-	-	-	-	-	-	濃緑色	7.4	-
佐賀県	伊万里湾	1	平成20年11月11日	8:29	晴	11.5	18.5	4.5	>30	泥状	灰黒色	微泥臭	貝殻	64	12	-	-	-	-	-	-	無色	15.0	18.2
		2	平成20年11月11日	9:05	晴	12.8	18.7	5.0	>30	泥状	灰黒色	微泥臭	貝殻	59	11	-	-	-	-	-	-	無色	15.0	18.0
		3	平成20年11月11日	9:20	晴	12.0	18.2	5.0	>30	泥状	灰黒色	微泥臭	貝殻	62	11	-	-	-	-	-	-	無色	13.5	18.0
鹿児島県	五反田川五反田橋(いちき串木野)	1	平成20年11月26日	12:55	晴	15.5	14.5	>0.3	>100	砂礫状	灰黒色	微下水臭	小石	24	1.7	2	79.5	18.8	1.7	-	-	無色	0.1	14.5
		2	平成20年11月26日	11:25	晴	19.0	13.7	>0.5	>100	砂礫状	灰褐色	無臭	小石	23	1.3	2	73.2	24.8	2.0	-	-	無色	0.1	13.7
		3	平成20年11月26日	10:05	晴	17.2	12.7	>0.5	>100	砂礫状	灰褐色	無臭	小石	24	1.8	1	74.6	24.6	0.8	-	-	無色	0.1	12.7