

平成21年度初期環境調査試料採取情報

底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取年月日	採取時分	天候	気温(℃)	水温(℃)	表層の透明度(m)	表層の透視度(cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)	強熱減量(%)	泥分率(%)	粒度組成(%)			全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)	表層の色相	採泥深度(m)	底質温度(℃)	
																	礫	砂	シルト						
北海道	苫小牧港	1	平成21年10月15日	10:00	曇	15.3	10.7	-	-	-	黒色	腐卵臭	-	46	6.5	-	-	-	-	-	-	褐色	-	-	
		2	平成21年10月15日	10:10	曇	14.3	10.3	-	-	-	黒色	腐卵臭	-	44	8.2	-	-	-	-	-	-	-	褐色	-	-
		3	平成21年10月15日	10:20	曇	13.8	10.3	-	-	-	黒色	腐卵臭	-	35	3.9	-	-	-	-	-	-	-	褐色	-	-
岩手県	豊沢川(花巻市)	1	平成21年10月7日	9:56	曇	22.0	16.9	-	>30	砂状	淡褐色	無臭	植物片	25	1.9	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	16.9	
		2	平成21年10月7日	11:16	曇	22.0	18.7	-	>30	砂状	淡灰褐色	微泥臭	植物片	25	2.0	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	18.7	
		3	平成21年10月7日	11:57	曇	23.5	17.8	-	>30	砂状	淡褐色	無臭	植物片	25	2.2	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	17.8	
茨城県	利根川河口 かもめ大橋 (神栖市)	1	平成21年10月22日	11:10	晴	22.0	19.6	0.8	30	砂混じり泥状	黒褐色	厨芥臭	シジミ貝殻	26	2.7	33	-	-	-	-	-	緑褐色	0.9	-	
		2	平成21年10月22日	11:50	曇	22.5	20.0	>1.7	>30	泥質	黒褐色	厨芥臭	なし	37	6.7	79	-	-	-	-	-	緑褐色	3.6	-	
		3	平成21年10月22日	12:30	晴	22.2	20.0	1.6	>30	砂質	茶褐色	潮臭	シジミ貝殻	21	2.0	9	-	-	-	-	-	緑褐色	1.8	-	
東京都	荒川河口 (江東区)	1	平成21年11月9日	9:15	晴	17.4	17.8	2.2	>50	細砂混じりシルト状	黒緑色	微硫化水素臭	アサリ、ホンビノスガイ	61	7.2	100	1.1	28.2	70.7	-	-	濃灰黄緑色	3.6	18.5	
		2	平成21年11月9日	10:05	晴	18.1	18.1	2.2	>50	細砂混じりシルト状	黒緑色	微硫化水素臭	アサリ、ホンビノスガイ	62	7.2	100	1.4	20.1	88.5	-	-	濃灰黄緑色	3.8	18.5	
		3	平成21年11月9日	10:40	晴	18.5	18.4	2.4	>50	シルト状	黒緑色	微硫化水素臭	アサリ、ホトトギスガイ	68	8.3	100	1.0	16.2	82.8	-	-	濃灰黄緑色	3.1	18.7	
	隅田川河口 (港区)	1	平成21年11月9日	11:50	晴	20.2	19.1	3.6	>50	シルト状	黒色	硫化水素臭	ホンビノスガイ	71	11.7	100	0.0	1.1	98.9	-	-	濃緑色	5.2	19.3	
		2	平成21年11月9日	12:40	晴	21.5	19.2	3.6	>50	シルト状	黒色	硫化水素臭	ホンビノスガイ	75	11.1	100	0.0	2.5	97.5	-	-	濃緑色	5.6	19.5	
		3	平成21年11月9日	13:00	晴	21.5	19.1	3.4	>50	シルト状	黒色	硫化水素臭	ホンビノスガイ	61	16.1	100	0.0	2.3	97.7	-	-	濃緑色	3.9	19.2	
川崎市	多摩川河口 (川崎市)	1	平成21年10月29日	13:15	曇	18.6	18.4	2.4	-	砂泥状	濃緑褐色	微磯臭	木片、貝殻、繊維質	31	4.4	-	-	-	-	-	-	灰緑色	5.5	19.3	
		2	平成21年10月29日	13:55	曇	18.9	18.4	2.4	-	泥状	黒色	微硫化水素臭	貝殻、繊維質	36	8.8	-	-	-	-	-	-	灰緑色	4.1	19.5	
		3	平成21年10月29日	14:35	曇	20.2	18.3	2.5	-	砂泥状	濃緑褐色	微磯臭	ゴカイ、貝殻、繊維質	35	5.9	-	-	-	-	-	-	灰緑色	3.5	19.4	
	川崎港京浜運河	1	平成21年10月29日	9:45	曇	18.3	19.7	5.5	-	泥状	黒色	微油臭	小石、貝殻	47	5.8	-	-	-	-	-	-	灰青緑色	14.2	19.2	
		2	平成21年10月29日	10:25	曇	18.9	19.8	5.1	-	泥状	黒色	硫化水素臭	小石、貝殻	62	9.8	-	-	-	-	-	-	灰青緑色	14.8	19.5	
		3	平成21年10月29日	10:48	曇	20.3	19.6	5.6	-	泥状	濃緑褐色	微油臭	小石、貝殻、金属片	48	7.4	-	-	-	-	-	-	灰青緑色	13.9	19.4	
新潟県	信濃川下流 (新潟市)	1	平成21年11月4日	14:10	晴	18.3	10.5	-	-	泥状	灰黒色	泥臭	枯葉	50	4.8	-	-	-	-	-	-	茶褐色	1.9	-	
		2	平成21年11月4日	14:15	晴	18.3	10.5	-	-	砂状	茶褐色	無臭	枯葉	22	1.1	-	-	-	-	-	-	茶褐色	3.8	-	
		3	平成21年11月4日	14:20	晴	18.3	10.5	-	-	砂状	茶褐色	無臭	枯葉	17	0.9	-	-	-	-	-	-	茶褐色	3.1	-	
石川県	犀川河口 (金沢市)	1	平成21年11月6日	12:30	晴	20.4	15.7	-	>30	シルト状	濃黒緑色	強腐敗臭	貝殻、小石	46	8.8	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	3.3	15.7	
		2	平成21年11月6日	11:30	晴	19.8	14.6	-	>30	砂混じりシルト状	濃灰緑色	腐敗臭	木片、枯葉	33	4.5	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	0.9	14.6	
		3	平成21年11月6日	10:30	晴	19.1	15.0	-	>30	シルト混じり砂状	濃灰緑色	腐敗臭	木片、枯葉	23	2.2	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	0.4	15.0	
愛知県	名古屋港	1	平成21年11月9日	13:20	曇	19.3	22.0	2.6	>50	泥状	灰黒色	硫化水素臭	なし	45	21.7	>99	-	-	-	-	-	微黄褐色	11.2	21.0	
		2	平成21年11月9日	13:25	曇	19.3	22.0	2.6	>50	泥状	灰黒色	硫化水素臭	なし	55	13.9	>99	-	-	-	-	-	微黄褐色	11.2	21.0	
		3	平成21年11月9日	13:30	曇	19.3	22.0	2.6	>50	泥状	灰黒色	硫化水素臭	なし	51	11.2	>99	-	-	-	-	-	微黄褐色	11.2	21.0	
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央	1	平成21年11月17日	10:05	雨	11.3	14.5	5.6	-	泥状	灰白色	腐敗臭	ミミズ	69	11.8	-	-	-	-	-	-	黒緑色	58.1	9.8	
		2	平成21年11月17日	10:25	雨	11.4	15.0	5.9	-	泥状	灰白色	腐敗臭	なし	67	12.4	-	-	-	-	-	-	黒緑色	52.5	10.0	
		3	平成21年11月17日	9:30	雨	11.0	14.3	4.1	-	泥状	灰白色	腐敗臭	ミミズ	68	11.9	-	-	-	-	-	-	黒緑色	58.0	9.6	

平成21年度初期環境調査試料採取情報

底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取年月日	採取時分	天候	気温(℃)	水温(℃)	表層の透明度(m)	表層の透視度(cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)	強熱減量(%)	泥分率(%)	粒度組成(%)			全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)	表層の色相	採泥深度(m)	底質温度(℃)
																	礫	砂	シルト					
大阪府	大和川河口(堺市)	1	平成21年11月19日	8:33	曇	9.0	13.2	1.4	46	泥状	濃灰黄色	微硫化水素臭	植物片	44	27.2	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	3.5	20.2
		2	平成21年11月19日	10:45	晴	11.5	15.4	1.6	>50	泥状	黄黒色	強硫化水素臭	植物片	41	17.7	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	9.4	20.5
		3	平成21年11月19日	9:35	曇	9.2	13.8	1.4	>50	泥状	黄黒色	中硫化水素臭	植物片	44	33.8	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	5.4	20.6
大阪市	大川毛馬橋(大阪市)	1	平成21年10月6日	9:53	曇	22.2	22.7	1.5	51	砂質粘土状	灰色	微下水汚泥臭	タニシ、草木片、ビニール袋	54	9.5	43	-	-	-	-	-	灰緑色	2.8	20.2
		2	平成21年10月6日	13:12	曇	20.5	23.0	1.2	50	砂質粘土状	灰色	微下水汚泥臭	タニシ、草木片、ビニール袋	55	10.7	54	-	-	-	-	-	灰緑色	3.0	22.8
		3	平成21年10月6日	11:05	曇	22.1	23.0	1.0	49	砂質粘土状	灰色	弱下水汚泥臭	タニシ、草木片、ビニール袋	62	12.1	54	-	-	-	-	-	灰緑色	2.5	21.8
	大阪港	1	平成21年9月28日	14:25	晴	29.8	26.1	2.0	98	ヘドロ(粘土)状	黒色	硫化水素臭	なし	49	11.3	50	-	-	-	-	-	灰緑色	12.0	26.0
		2	平成21年9月28日	14:00	晴	30.5	25.8	2.0	99	ヘドロ(粘土)状	黒色	硫化水素臭	なし	57	16.3	61	-	-	-	-	-	灰緑色	13.0	25.0
		3	平成21年9月28日	14:50	晴	28.5	26.2	2.0	>100	ヘドロ(粘土)状	黒色	硫化水素臭	なし	60	15.4	56	-	-	-	-	-	灰緑色	13.0	25.0
岡山県	旭川乙井手堰(岡山市)	1	平成21年12月2日	10:35	晴	14.0	-	-	>30	砂泥状	濃灰褐色	微泥臭	小石	26	1.9	-	-	-	-	-	-	無色	-	13.5
		2	平成21年12月2日	10:10	晴	12.8	-	-	>30	砂泥状	濃灰褐色	微泥臭	小石	32	3.6	-	-	-	-	-	-	無色	-	13.5
		3	平成21年12月2日	10:00	晴	12.8	-	-	>30	砂状	淡灰褐色	微泥臭	小石	30	2.8	-	-	-	-	-	-	無色	-	13.0
	水島沖	1	平成21年10月26日	12:30	曇	19.0	-	3.5	>30	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻片	51	6.9	-	-	-	-	-	-	無色	9.9	21.0
		2	平成21年10月26日	12:50	曇	19.0	-	3.5	>30	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻片	51	6.8	-	-	-	-	-	-	無色	9.8	20.8
		3	平成21年10月26日	12:00	曇	19.0	-	3.6	>30	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻片	51	6.9	-	-	-	-	-	-	無色	9.8	21.0
山口県	萩沖	1	平成21年10月16日	10:30	晴	22.0	22.8	7.0	-	泥状	灰褐色	無臭	貝殻片	32	6.9	-	-	-	-	57.0	-	灰褐色	27.7	22.7
		2	平成21年10月16日	11:05	晴	22.0	22.8	7.0	-	泥状	灰褐色	無臭	貝殻片	31	8.1	-	-	-	-	54.3	-	灰褐色	28.0	22.7
		3	平成21年10月16日	11:30	晴	22.0	22.8	7.0	-	泥状	灰褐色	無臭	貝殻片	31	7.4	-	-	-	-	53.9	-	灰褐色	29.2	22.7
香川県	高松港	1	平成21年10月20日	10:00	曇	19.6	22.0	2.6	-	泥状	黒色	硫化水素臭	木片、貝殻、植物(落葉等)	48	8.9	-	-	-	-	-	-	濃黒緑色	3.0	22.3
		2	平成21年10月20日	9:41	曇	19.0	22.3	2.9	-	泥状	黒色	硫化水素臭	木片、貝殻、小石	27	3.6	-	-	-	-	-	-	濃黒緑色	4.5	22.5
		3	平成21年10月20日	9:25	曇	20.5	22.8	3.1	-	泥状	黒色	硫化水素臭	木屑、ヒル	62	15.8	-	-	-	-	-	-	濃黒緑色	5.0	23.0
福岡県	雷山川加布羅橋(前原市)	1	平成21年10月27日	10:55	曇	24.5	19.6	-	>50	-	灰黒色	微泥沢臭	-	-	-	-	-	-	-	-	淡褐色	0.1	19.6	
		2	平成21年10月27日	10:35	曇	23.5	18.3	-	>50	-	灰黒色	微泥沢臭	-	-	-	-	-	-	-	-	淡褐色	0.1	18.3	
		3	平成21年10月27日	9:55	曇	21.5	18.2	-	>50	-	灰黒色	微泥沢臭	-	-	-	-	-	-	-	-	淡褐色	0.1	18.2	