

平成23年度詳細環境調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分 含有量 (%)	強熱 減量 (%)	泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (°C)
																	砂	シルト	粘土					
北海道	石狩川河口 石狩河口橋 (石狩市)	1	平成23年11月1日	11:20	晴	14.2	9.9	-	19	-	黒色	硫化水素臭	なし	32	25.8	-	-	-	-	-	-	緑褐色	-	12.0
		2	平成23年11月1日	11:20	晴	14.5	9.9	-	19	-	褐色	無臭	なし	9	1.7	-	-	-	-	-	-	緑褐色	-	13.0
		3	平成23年11月1日	10:50	晴	14.5	9.9	-	19	-	褐色	無臭	なし	36	18.1	-	-	-	-	-	-	緑褐色	-	11.5
	苫小牧港	1	平成23年9月15日	10:55	曇	21.1	20.6	4.3	-	-	黒色	硫化水素	なし	37	28.0	-	-	-	-	-	-	緑青色	15.0	21.0
		2	平成23年9月15日	10:30	曇	21.4	20.7	5.5	-	-	黒色	硫化水素	なし	32	13.5	-	-	-	-	-	-	緑青色	15.0	19.2
		3	平成23年9月15日	10:47	曇	21.4	20.7	4	-	-	黒色	硫化水素	なし	32	29.0	-	-	-	-	-	-	緑青色	15.0	19.2
岩手県	豊沢川(花 巻市)	1	平成23年10月19日	10:50	晴	17.5	12.5	-	-	砂状	淡褐色	無臭	植物片	24	2.0	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	12.5
		2	平成23年10月19日	11:19	晴	17.5	13.0	-	-	砂状	淡褐色	無臭	植物片	19	1.9	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	13.0
		3	平成23年10月19日	11:40	晴	17.0	13.0	-	-	砂状	淡褐色	無臭	植物片	21	2.1	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	13.0
仙台市	広瀬川広瀬 大橋(仙台 市)	1	平成23年11月9日	9:45	曇	11.5	11.8	-	>50	砂状	茶褐色	微沼沢臭	無し	65	8.9	35	8.7	35.6	-	-	-	淡黄褐色	38.0	12.6
		2	平成23年11月9日	10:15	曇	11.5	11.8	-	>50	砂状	茶褐色	微沼沢臭	貝片、多毛類	73	10.9	27	0.4	32.7	-	-	-	淡黄褐色	40.0	12.2
		3	平成23年11月9日	10:00	曇	11.5	11.8	-	>50	砂状	茶褐色	微沼沢臭	牡蠣ガラ、多毛類	61	9.0	39	11.6	33.1	-	-	-	淡黄褐色	42.0	12.9
東京都	荒川河口 (江東区)	1	平成23年11月16日	9:30	快晴	12.6	17.7	1.7	44	シルト状	黒褐色	微海藻臭	多毛類、貝類、植物片	65	17.1	100	-	-	-	-	-	緑褐色	4.7	18.2
		2	平成23年11月16日	10:10	快晴	12.6	17.3	1.2	37	シルト状	黒褐色	微海藻臭	多毛類、貝類、植物片	57	13.3	100	-	-	-	-	-	緑褐色	3.2	17.8
		3	平成23年11月16日	10:40	快晴	12.6	17.7	0.7	20	シルト状	黒褐色	微海藻臭	多毛類、貝類、植物片	44	8.2	100	-	-	-	-	-	緑褐色	3.4	18.0
	隅田川河口 (港区)	1	平成23年11月16日	11:25	快晴	13.0	18.8	3.7	>100	シルト状	黒色	強硫化水素臭	貝類	63	26.0	100	-	-	-	-	-	濃灰黄緑色	5.6	19.0
		2	平成23年11月16日	12:05	快晴	14.0	18.7	3.2	>100	シルト状	黒色	強硫化水素臭	貝類、植物片	66	16.2	100	-	-	-	-	-	濃灰黄緑色	5.3	19.4
		3	平成23年11月16日	12:20	快晴	14.0	18.8	2.9	>100	シルト状	黒色	強硫化水素臭	貝類、ビニル片	54	16.0	100	-	-	-	-	-	濃灰黄緑色	3.9	19.0
横浜市	鶴見川亀の 子橋(横浜 市)	1	平成23年11月14日	10:30	晴	19.5	20.2	-	>50	砂状	茶色	微下水臭	小石	30	2.7	0	-	-	-	-	-	淡黄緑色	0.5	20.4
		2	平成23年11月14日	11:00	晴	19.5	20.2	-	>50	砂状	茶色	微下水臭	小石	30	2.5	0	-	-	-	-	-	淡黄緑色	0.5	20.4
		3	平成23年11月14日	11:30	晴	21.0	20.4	-	>50	砂状	茶色	微下水臭	小石	24	2.3	0	-	-	-	-	-	淡黄緑色	0.5	20.4
	横浜港	1	平成23年11月1日	10:30	晴	22.0	20.5	5.0	-	ヘドロ状	茶褐色	硫化水素臭	なし	70	8.8	100	-	-	-	-	-	無色	-	19.5
		2	平成23年11月1日	9:45	晴	22.0	21.3	5	-	ヘドロ状	黒褐色	硫化水素臭	なし	77	11.2	100	-	-	-	-	-	無色	-	21.0
		3	平成23年11月1日	11:00	晴	22.0	20.4	4	-	ヘドロ状	茶褐色	硫化水素臭	なし	66	8.5	100	-	-	-	-	-	無色	-	19.5
川崎市	多摩川河口 (川崎市)	1	平成23年11月1日	10:37	快晴	20.3	19.0	3.1	-	砂泥状	濃灰緑色	土臭	木くず、ゴカイ、繊維質	-	-	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	5.3	19.6
		2	平成23年11月1日	9:58	快晴	20.3	19.3	2.6	-	砂泥状	濃灰緑色	土臭、磯臭(中)	貝殻、繊維質	-	-	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	4.1	19.9
		3	平成23年11月1日	10:17	快晴	20.0	19.2	1.8	-	砂泥状	濃灰緑色	土臭、磯臭(中)	木くず、繊維質、針金	-	-	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	3.6	20.3
	川崎港京浜 運河	1	平成23年11月1日	13:15	晴	22.4	20.6	4.9	-	泥状	濃黒色	硫化水素臭	貝殻、小石	-	-	-	-	-	-	-	-	灰緑色	13.8	19.7
		2	平成23年11月1日	13:45	晴	21.5	20.2	5	-	泥状	濃黒色	硫化水素臭	貝殻	-	-	-	-	-	-	-	-	灰緑色	15.0	19.9
		3	平成23年11月1日	14:00	晴	22.8	20.3	4.6	-	泥状	濃灰緑色	タール臭(微)	貝殻、木くず、ゴカイ	-	-	-	-	-	-	-	-	灰緑色	14.0	19.4
新潟県	信濃川下流 (新潟市)	1	平成23年10月20日	13:25	晴	23.0	16.0	-	29	泥状	茶褐色	下水臭	なし	47	8.4	-	-	-	-	-	-	茶褐色	3.2	-
		2	平成23年10月20日	13:55	晴	23.0	16.0	-	29	泥状	茶褐色	下水臭	なし	37	5.1	-	-	-	-	-	-	茶褐色	5.7	-
		3	平成23年10月20日	14:05	晴	23.0	16.0	-	29	泥混じりの砂状	茶褐色	下水臭	なし	20	1.4	-	-	-	-	-	-	茶褐色	3.7	-

平成23年度詳細環境調査試料採取情報

底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取年月日	採取時分	天候	気温(°C)	水温(°C)	表層の透明度(m)	表層の透視度(cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)	強熱減量(%)	泥分率(%)	粒度組成(%)			全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)	表層の色相	採泥深度(m)	底質温度(°C)
																	砂	シルト	粘土					
石川県	犀川河口(金沢市)	1	平成23年11月2日	10:30	晴	24.8	16.3	-	>50	シルト状	濃灰黒色	強その他の腐敗臭	貝殻、小石	32	5.0	-	-	-	-	-	-	淡黄色	3.0	16.3
		2	平成23年11月2日	11:10	晴	25.4	16.0	-	>50	砂混じりシルト状	濃灰黒色	その他の腐敗臭	小石	23	2.2	-	-	-	-	-	-	淡黄色	1.0	16.0
		3	平成23年11月2日	11:45	晴	26.6	16.5	-	>50	砂状	濃灰黒色	その他の腐敗臭	なし	25	2.8	-	-	-	-	-	-	淡黄色	1.3	16.5
長野県	諏訪湖湖心	1	平成23年10月20日	9:50	晴	17.2	16.1	1.1	-	泥状	黒色	泥臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	微緑褐色	6.0	16.9
		2	平成23年10月20日	10:40	晴	19.2	16.8	1.1	-	泥状	黒色	泥臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	微緑褐色	5.8	16.0
		3	平成23年10月20日	11:00	晴	20.7	17.1	1.1	-	泥状	黒色	泥臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	微緑褐色	6.0	16.2
静岡県	清水港	1	平成23年10月12日	9:43	晴	22.1	22.0	3.9	-	砂混じり粘土状	灰茶色	微磯臭	貝殻	33	4.4	-	-	-	-	-	-	無色	24.1	-
		2	平成23年10月12日	10:12	晴	22.5	22.0	3.5	-	砂混じり粘土状	灰茶色	微磯臭	貝殻	32	4.1	-	-	-	-	-	-	無色	17.5	-
		3	平成23年10月12日	10:33	晴	22.7	22.0	3	-	砂混じり粘土状	灰茶色	微磯臭	貝殻	36	4.4	-	-	-	-	-	-	無色	15.9	-
	天竜川(磐田市)	1	平成23年10月4日	10:40	晴	25.6	18.0	-	10	砂混じり粘土状	灰黒色	無臭	礫	40	5.1	-	-	-	-	-	-	淡灰褐色	0.8	-
		2	平成23年10月4日	12:01	晴	25.0	18.8	-	10	砂状	灰黒色	無臭	小石・礫	20	0.9	-	-	-	-	-	-	淡灰褐色	0.5	-
		3	平成23年10月4日	12:31	晴	26.5	18.5	-	9	砂状	灰黒色	無臭	小石・礫	20	1.0	-	-	-	-	-	-	淡灰褐色	0.2	-
愛知県	名古屋港	1	平成23年10月25日	12:15	曇	22.3	23.5	1.5	-	泥状	濃灰黒色	硫化水素臭	なし	53	9.3	>99	-	-	-	-	-	淡黄褐色	11.5	22.0
		2	平成23年10月25日	12:20	曇	22.3	23.5	1.5	-	泥状	濃灰黒色	硫化水素臭	なし	53	9.2	>99	-	-	-	-	-	淡黄褐色	11.5	22.0
		3	平成23年10月25日	12:25	曇	22.3	23.5	1.5	-	泥状	濃灰黒色	硫化水素臭	なし	53	9.2	>99	-	-	-	-	-	淡黄褐色	11.5	22.0
名古屋市	堀川港新橋(名古屋市)	1	平成23年11月9日	9:45	晴	17.1	19.8	-	2.5	ヘドロ	黒色	硫化水素臭	ゴミ、葉、貝	-	-	-	-	-	-	-	-	緑褐色	4.9	22.1
		2	平成23年11月9日	10:30	晴	17.8	21.0	-	2.2	ヘドロ	黒色	硫化水素臭	貝	-	-	-	-	-	-	-	-	緑褐色	5.6	21.0
		3	平成23年11月9日	11:15	晴	18.0	19.8	-	2.5	ヘドロ混じり細砂状	黒色	無臭	小石	-	-	-	-	-	-	-	-	緑褐色	5.4	19.0
三重県	四日市港	1	平成23年10月25日	10:20	曇	23.8	22.1	3.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻	62	9.3	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	7.5	23.0
		2	平成23年10月25日	11:25	曇	21.8	22.0	4.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻	57	8.8	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	11.5	22.0
		3	平成23年10月25日	11:55	曇	20.5	21.0	3.2	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻	50	7.5	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	7.0	22.0
京都府	宮津港	1	平成23年11月10日	9:52	曇	15.7	19.0	8.0	>100	泥状	灰黒色	海藻臭	なし	29	2.5	-	-	-	-	-	-	無色	11.5	19.8
		2	平成23年11月10日	10:30	曇	16.4	18.9	8	>100	泥状	濃灰黒色	海藻臭	なし	49	8.1	-	-	-	-	-	-	無色	22.4	19.5
		3	平成23年11月10日	10:50	曇	16.4	18.3	7	>100	泥状	濃灰黒色	海藻臭	なし	50	8.3	-	-	-	-	-	-	無色	22.3	20.4
京都市	桂川宮前橋(京都市)	1	平成23年10月27日	13:00	晴	18.0	18.9	-	>60	砂状	濃灰黄茶色	無臭	なし	19	1.1	-	-	-	-	0.64	-	無色	0.7	18.5
		2	平成23年10月27日	11:20	晴	18.0	17.5	-	>60	砂状	濃灰黄茶色	無臭	なし	20	1.2	-	-	-	-	0.64	-	無色	0.5	18.0
		3	平成23年10月27日	11:06	晴	18.0	18	-	>60	砂状	濃灰黄茶色	無臭	なし	18	1.1	-	-	-	-	0.72	-	無色	0.6	17.8
大阪府	大和川河口(堺市)	1	平成23年12月10日	10:35	晴	7.2	11.2	2.0	95	シルト状	黒色	強硫化水素臭	植物片	-	-	-	-	-	-	-	-	淡黄褐色	4.8	18.0
		2	平成23年12月10日	10:15	晴	7.7	10.7	3.5	80	シルト状	濃オリーブ灰色	腐敗性臭気	木くず、プラスチック	-	-	-	-	-	-	-	-	淡黄褐色	3.7	18.1
		3	平成23年12月10日	9:03	晴	4.9	10.5	3.4	85	シルト状	黒色	腐敗性臭気	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	淡黄褐色	3.4	18.2

平成23年度詳細環境調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分 含有量 (%)	強熱 減量 (%)	泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (℃)		
																	砂	シルト	粘土							
大阪市	大川毛馬橋 (大阪市)	1	平成23年11月16日	10:00	晴	14.6	16.6	-	60.5	砂混じり粘土状	灰色	強下水臭	タニシ、小石、ごみ	40	16.2	-	-	-	-	-	-	-	淡灰黄色	3.4	14.6	
		2	平成23年11月16日	11:30	晴	17.3	16.8	-	59.4	砂混じり粘土状	灰色	強下水臭	タニシ、小石、ごみ	38	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	淡灰黄色	3.1	14.8
		3	平成23年11月16日	10:45	晴	16.6	16.7	-	64.2	砂混じり粘土状	灰色	強下水臭	タニシ、小石	50	10.6	-	-	-	-	-	-	-	-	淡灰黄色	3.3	14.8
	大阪港	1	平成23年12月21日	11:40	晴	12.7	13.0	3.5	-	ヘドロ混じり粘土状	黒色	硫化水素臭	小石	43	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	13.0	13.5
		2	平成23年12月21日	10:55	晴	12.3	12.3	3.5	-	ヘドロ混じり粘土状	黒色	硫化水素臭	小石	52	10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	13.0	13.4
		3	平成23年12月21日	11:30	晴	12.3	12.4	4	-	ヘドロ混じり粘土状	黒色	硫化水素臭	小石	57	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	13.0	13.9
兵庫県	姫路沖	1	平成23年10月6日	10:57	晴	23.2	25.3	2.8	-	シルト状	灰色	硫化水素臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濃緑色	9.0	25.0	
		2	平成23年10月6日	10:43	晴	23.0	25.0	1.8	-	シルト状	灰色	硫化水素臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濃緑色	9.0	24.0	
		3	平成23年10月6日	10:30	晴	22.4	24.7	2.3	-	シルト状	灰色	硫化水素臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濃緑色	11.0	24.0	
神戸市	神戸港中央	1	平成23年10月26日	9:45	晴	18.1	22.0	3.0	-	シルト状	濃灰緑色	硫化水素臭	なし	52	8.8	96	-	-	-	-	-	-	濃緑褐色	10.7	22.0	
		2	平成23年10月26日	10:10	晴	16.8	22.0	2.8	-	シルト状	濃灰緑色	硫化水素臭	なし	49	8.3	79	-	-	-	-	-	-	濃緑褐色	10.3	22.8	
		3	平成23年10月26日	10:25	晴	16.2	22.0	2.8	-	シルト状	黒緑色	硫化水素臭	なし	56	8.9	98	-	-	-	-	-	-	濃緑褐色	12.9	22.5	
奈良県	大和川(王寺町)	1	平成23年10月25日	10:30	曇	20.5	20.0	-	>30	泥状	褐色	土臭	なし	23	1.6	-	-	-	-	-	-	-	褐色	0.2	20.0	
		2	平成23年10月25日	10:10	曇	20.5	20.0	-	>30	泥状	褐色	土臭	なし	32	3.3	-	-	-	-	-	-	-	褐色	0.2	20.0	
		3	平成23年10月25日	10:00	曇	20.5	20.0	-	>30	泥状	褐色	土臭	なし	37	3.5	-	-	-	-	-	-	-	褐色	0.1	20.0	
和歌山県	紀の川河口 紀の川大橋 (和歌山市)	1	平成23年10月19日	13:58	晴	24.4	24.9	1.0	-	ヘドロ状	濃灰緑色	硫化水素(微)	小石、小枝、貝	21	2.2	-	-	-	-	-	-	-	無色	5.2	24.6	
		2	平成23年10月19日	15:25	晴	23.1	21.1	1.3	-	砂状	灰黄色	無臭	小石、小枝、貝	20	1.3	-	-	-	-	-	-	-	無色	3.3	21.0	
		3	平成23年10月19日	16:07	晴	22.9	21.0	1.3	-	砂状	灰黄色	無臭	小石、小枝、貝	18	1.5	-	-	-	-	-	-	-	無色	2.4	22.0	
岡山県	旭川乙井手堰(岡山市)	1	平成23年10月12日	10:10	晴	22.0	20.3	-	>30	砂状	灰茶色	強土臭	カワニナ、貝殻の小片	14	1.1	-	-	-	-	-	-	-	無色	-	20.5	
		2	平成23年10月12日	9:55	晴	19.0	20.0	-	>30	砂状	灰茶色	強土臭	カワニナ、貝殻の小片	20	1.6	-	-	-	-	-	-	-	無色	-	19.8	
		3	平成23年10月12日	10:05	晴	21.0	20.1	-	>30	砂状	灰茶色	強土臭	カワニナ、貝殻の小片	24	1.9	-	-	-	-	-	-	-	無色	-	20.0	
	水島沖	1	平成23年10月18日	11:09	晴	20.0	-	1.8	>30	軟泥状	灰緑色	土臭	貝殻の小片	47	6.8	-	-	-	-	-	-	-	濃黄緑色	8.7	23.2	
		2	平成23年10月18日	10:52	晴	19.8	-	1.9	>30	軟泥状	灰緑色	土臭	貝殻の小片	47	6.6	-	-	-	-	-	-	-	濃黄緑色	7.5	23.0	
		3	平成23年10月18日	11:28	晴	20.1	-	1.8	>30	軟泥状	灰緑色	土臭	貝殻の小片	49	7.0	-	-	-	-	-	-	-	濃黄緑色	8.8	23.0	
山口県	徳山湾	1	平成23年11月16日	11:05	晴	16.4	20.9	4.0	-	泥状	灰緑色	硫化水素	なし	54	9.2	-	-	-	-	14.7	-	青緑色	20.7	20.0		
		2	平成23年11月16日	11:10	晴	16.4	20.9	4.0	-	泥状	灰緑色	硫化水素	なし	54	9.1	-	-	-	-	16.3	-	青緑色	20.7	20.0		
		3	平成23年11月16日	11:17	晴	16.4	20.9	4.0	-	泥状	灰緑色	硫化水素	なし	54	8.4	-	-	-	-	15.6	-	青緑色	20.7	20.0		
	萩沖	1	平成23年11月17日	10:50	晴	22.0	20.0	9.0	-	泥状	灰黒色	無臭	なし	32	6.0	-	-	-	-	6.1	-	青緑色	27.1	19.5		
		2	平成23年11月17日	11:00	晴	22.0	20.0	9.0	-	泥状	灰黒色	無臭	なし	30	5.1	-	-	-	-	6.0	-	青緑色	27.1	19.5		
		3	平成23年11月17日	11:05	晴	22.0	20.0	9.0	-	泥状	灰黒色	無臭	なし	29	5.2	-	-	-	-	7.7	-	青緑色	27.1	19.5		
香川県	高松港	1	平成23年10月11日	9:10	曇	20.6	23.8	1.5	-	泥状	黒色	硫化水素臭	植物片、貝殻、小石	32	14.1	36	-	-	-	-	-	-	淡緑青色	3.0	23.1	
		2	平成23年10月11日	9:20	曇	20.6	23.8	1.9	-	砂状	黒色	硫化水素臭	植物片、貝殻、小石	23	2.5	15	-	-	-	-	-	-	淡緑青色	6.0	23.4	
		3	平成23年10月11日	9:30	曇	20.9	23.9	2.0	-	砂泥状	黒色	硫化水素臭	植物片、貝殻、小石	29	5.8	48	-	-	-	-	-	-	淡緑青色	6.0	23.5	

平成23年度詳細環境調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分 含有量 (%)	強熱 減量 (%)	泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (°C)
																	砂	シルト	粘土					
福岡県	大牟田沖	1	平成23年10月28日	10:40	雨のち曇	16.4	21.0	2.0	-	泥状	灰黒色	微沼沢臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	6.9	20.8
		2	平成23年10月28日	11:10	曇	16.4	21.0	2.0	-	泥状	灰黒色	微沼沢臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	6.9	21.0
		3	平成23年10月28日	11:20	曇	16.4	21.1	2.0	-	泥状	灰黒色	微沼沢臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	6.5	21.0
福岡市	博多湾	1	平成23年10月18日	9:06	晴	20.1	21.3	1.9	-	シルト状	灰色	硫化水素臭	貝殻	-	-	-	-	-	-	-	-	濃黄緑色	6.2	21.3
		2	平成23年10月18日	9:25	晴	20.8	21.6	1.9	-	シルト状	灰色	硫化水素臭	貝殻	-	-	-	-	-	-	-	濃黄緑色	6.4	21.4	
		3	平成23年10月18日	9:41	晴	20.6	21.4	1.8	-	シルト状	灰色	硫化水素臭	貝殻	-	-	-	-	-	-	-	濃黄緑色	6.8	21.4	
佐賀県	伊万里湾	1	平成23年10月12日	10:42	晴	26.2	23.2	3.5	-	泥状	灰色	強土臭	貝殻	65	12.7	-	-	-	-	-	-	無色	15.0	23.0
		2	平成23年10月12日	10:23	晴	26.0	23.2	4.0	-	泥状	灰色	強土臭	貝殻	63	13.0	-	-	-	-	-	-	無色	15.4	23.0
		3	平成23年10月12日	10:05	晴	25.0	23.6	3.8	-	泥状	灰色	強土臭	貝殻	64	12.8	-	-	-	-	-	-	無色	16.0	23.0
大分県	大分川河口 (大分市)	1	平成23年11月22日	9:18	晴	10.1	15.8	-	>100	泥状	茶色	無臭	貝殻片、岩 石片	22	1.3	1	-	-	-	0.68	<0.003	灰緑色	1.8~ 2.0	17.9~ 18.9
		2	平成23年11月22日	10:53	晴	13	13.7	-	>100	砂状	茶色	無臭	貝殻片、木 片、岩石片	24	1.6	2	-	-	-	0.74	0.013	灰緑色	1.5~ 2.3	18.9~ 19.5
		3	平成23年11月22日	11:41	晴	13.7	14.2	-	>100	砂状	茶色	無臭	貝殻片、 礫、木片	22	1.4	1	-	-	-	1.0	0.019	灰緑色	1.4~ 2.4	19.1~ 19.7