

2.4 コンクリート様の塊の中から発見された缶、瓶等




塊 -1 内部の飲料用缶
(解砕時に発見)



塊中の飲料用缶



塊 - 3 下部中の白色粉の入ったガラス瓶
(解砕時に発見)



塊 - 2 の木杭 (NO.123 観測孔跡付近)

コア - 2 - 2 中の飲料用缶



図 2.3 コンクリート様の塊の中から発見された缶、瓶等の写真

塊 -1 内部の飲料用缶



製造年月日 1993年6月28日

塊 - 3 下部中の白色粉の入ったガラス瓶



- 2 の塊の木杭 (NO.123 観測孔跡付近)



正面より (平成 17 年 1 月 24 日撮影)

塊 中の飲料用缶



コア - 2 - 2 中の飲料用缶



(コア抜き作業によりカットされている。製造年月は不明)

平成 17 年 3 月 3 日撮影塊解体時



図 2.4 コンクリート様の塊の中から発見された缶、瓶等の写真