

# 東日本大震災における被害状況

- 平成23年3月11日（金）14:46に三陸沖でマグニチュード9.0の地震が発生。東北地方を中心に地震、津波等により大規模な被害。
- 日本の観測史上最大規模の地震、世界的にも1900年以降、4番目の規模の地震となる。



人的被害	
死者	15,894名
行方不明者	2,546名
負傷者	6,156名

建築物被害	
全壊	121,772戸
半壊	280,921戸
一部破損	726,509戸

(以上警察庁調べ平成29年12月8日時点)

被災者支援の状況	
全国の避難者	75,206名

(以上復興庁調べ平成30年1月16日時点)

福島第一原発  
事故の状況



# 原子力発電所の事故状況




**東京電力福島第一原子力発電所3号機（空撮）**

（平成23年3月16日撮影、東京電力提供）

# 事故の要因（推定）地震と津波の影響



# 事故の要因（推定） 原子炉内の状況



原子力規制庁