


改善箇所説明図



基準適合表示ラベル詳細

車両に貼り付け表示する基準適合表示ラベルにおいて、“2014年基準”を貼り付けすべきところ、“少数特例2014年基準同等”ラベルを貼り付け出荷した。

改善措置の内容

対象全車両について、基準適合表示ラベルを適正な“2014年基準”のラベルに変更する。