


改善箇所説明図



不具合発生箇所

車両に貼り付け表示する基準適合表示ラベルにおいて、「少数特例 2014 年基準同等」ラベルを貼り付けすべきところ、「排出ガス 2014 年基準」ラベルを貼り付け出荷した。

改善内容

対象車両について基準適合表示ラベルを適正な「少数特例 2014 年基準同等」ラベルに変更する。

識別

ラベルの記載内容で識別できる。