

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日:令和5年3月24日

改善措置届出番号	70	改善措置開始日	令和5年3月24日
届出者の氏名又は名称	住友ナコフォークリフト株式会社 代表取締役 西濱 巳基男		問い合わせ先: 品質保証部 TEL 0562-48-5275
不適合の部位(部品名)	排気装置(排気管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	特別受注仕様で装着したクーラー付き内燃式フォークリフトにおいて、DOCマフラーの出入口の方向が、装置型式メーカーの届出と異なる状態なため、排出ガス規制に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、DOCマフラーの出入口の方向を是正し、フロントパイプ、テールパイプ及びテールパイプ固定ブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	ダイレクトメール又は直接訪問等で通知する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号及び製作年月日	改善措置対象車の台数	備考
SN	YDN-S4A	97SLD30	S4A-00014 ~ S4A-00017 平成30年2月13日~令和2年2月4日	4台	
	YDN-S4A	97SLD40	S4A-00018 令和2年3月23日	1台	
			合計	5台	