

[改善箇所説明図]



不具合発生箇所

当該特定特殊自動車の排気ガス浄化装置の一部である尿素SCR装置において、低い外気温時に長時間にわたりエンジンがアイドル回転数に置かれた場合、運転者に対してエラーコードの表示と警告音により注意喚起・警報を行い、その状況が改善されない場合、エンジン制御装置はSCR装置を保護するため自動的にエンジンが停止する機能を有している。この注意喚起・警報を無視し同じ状況を繰り返すとやがてエンジンに出力制限がかかってしまう。

改善措置の内容

エラーコードの表示と警告音による注意喚起・警報に加えてSCR装置の停止手動再生要求を発報させる様、車両制御ユニットのパラメーター変更を行う。

改善実施済車の識別

診断ツール接続カプラ横に白色の識別シールを貼り付ける。

