

# 改善箇所説明図

■不具合箇所例：JF35（カタログ名 SL4500J-2）



不具合発生箇所（型式の表示位置として  
いるキャブ右側面に型式表示無し）



ラベルによる型式表示の例  
（型式：JD35）

## 不具合発生箇所

特定特殊自動車の型式届出時に記載した型式の表示位置について、型式の表示が無いものがある。

## 改善内容

対象全車両について、正しい表示位置に型式を記載したラベルを貼り付ける。

## 識別

改善前の車両にはラベルが無いため、ラベルの有無で識別できる。