

図13 2004年夏季(7~8月)掘削調査地点地下ジフエニルアルシン酸汚染状況図
 <深度10m>




図14 2004年夏季(7~8月)B地区地下水ジフェニルアルシンの汚染状況図




図15 2004年秋季(10月)B地区地下水ジフェニルアルシン酸汚染状況図

