



アスベスト大気濃度調査(第14次モニタリング)調査結果について

地点No.	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法		備考欄
						総繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルタ枚数	
01	檜葉町	学校	学校・避難所等	2016/11/14	地点①	0.42	1	-
					地点②	0.39	1	
02	南相馬市	学校	学校・避難所等	2016/11/29	地点①	0.34	1	煙突用断熱材にアスベストを含む。
					地点②	0.28	1	
03	いわき市	学校	学校・避難所等	2016/11/15	地点①	0.17	1	津波被害あり
					地点②	0.056	1	
04	川俣町	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/1/11	地点①	0.056	1	-
					地点②	0.19	1	
05	広野町	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/1/11	地点①	0.51	1	-
					地点②	0.39	1	
06	富岡町	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/1/13	地点①	0.25	1	-
					地点②	0.056	1	
07	富岡町	診療所	学校・避難所等	2017/1/19	地点①	0.45	1	-
					地点②	0.17	1	
08	川内村	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/1/12	地点①	0.22	1	-
					地点②	0.11	1	
09	浪江町	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/1/10	地点①	0.17	1	-
					地点②	0.11	1	
10	新地町	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/1/12	地点①	0.45	1	-
					地点②	0.22	1	
11	南相馬市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/2/1	地点①	0.28	1	-
					地点②	0.17	1	
12	南相馬市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/2/2	地点①	0.45	1	-
					地点②	0.11	1	
13	南相馬市	学校	学校・避難所等	2017/2/3	地点①	0.17	1	-
					地点②	0.17	1	
14	南相馬市	学校	学校・避難所等	2017/2/6	地点①	0.22	1	-
					地点②	0.056	1	
15	南相馬市	幼稚園	学校・避難所等	2017/2/7	地点①	0.22	1	-
					地点②	0.17	1	
16	檜葉町	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/1/30	地点①	0.056	1	-
					地点②	0.17	1	
17	檜葉町	学校	学校・避難所等	2017/1/31	地点①	0.11	1	-
					地点②	0.17	1	
18	大熊町	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/1/23	地点①	0.17	1	※帰還困難区域
					地点②	0.34	1	
19	大熊町	自治体仮庁舎	学校・避難所等	2017/1/24	地点①	0.14	1	※居住制限区域
					地点②	0.056	1	
20	大熊町	自治体仮庁舎	学校・避難所等	2017/1/25	地点①	0.056	1	※居住制限区域
					地点②	0.11	1	
21	葛尾村	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/1/26	地点①	0.056	1	-
					地点②	0.17	1	
22	葛尾村	宿泊交流施設	学校・避難所等	2016/1/28	地点①	0.056	1	-
					地点②	0.17	1	
23	田村市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/1/23	地点①	0.14	1	-
					地点②	0.17	1	
24	田村市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/2/10	地点①	0.056	1	-
					地点②	0.22	1	
25	田村市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/2/14	地点①	0.11	1	-
					地点②	0.17	1	
26	田村市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/2/8	地点①	0.22	1	-
					地点②	0.11	1	
27	田村市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/2/9	地点①	0.22	1	-
					地点②	0.17	1	
28	田村市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/2/15	地点①	0.28	1	-
					地点②	0.36	1	
29	田村市	自治体庁舎	学校・避難所等	2016/1/27	地点①	0.11	1	-
					地点②	0.11	1	
30	田村市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/1/30	地点①	0.22	1	-
					地点②	0.17	1	
31	田村市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/1/31	地点①	0.056	1	-
					地点②	0.28	1	

地点No.	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法		備考欄
						総繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルタ枚数	
32	田村市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/2/1	地点①	0.11	1	-
					地点②	0.11	1	
33	田村市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/2/2	地点①	0.085	1	-
					地点②	0.17	1	
34	田村市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/2/3	地点①	0.31	1	-
					地点②	0.28	1	
35	飯館村	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/2/17	地点①	0.28	1	-
					地点②	0.17	1	
36	飯館村	公民館	学校・避難所等	2017/2/20	地点①	0.14	1	-
					地点②	0.056	1	
37	相馬市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/2/21	地点①	0.39	1	-
					地点②	0.19	1	
					地点③	0.42	1	
38	いわき市	環境省が毎年実施している地点	2016/11/7	地点①	0.42	1	-	
				地点②	0.45	1		
	いわき市	環境省が毎年実施している地点	2016/11/8	地点①	0.76	1	-	
				地点②	0.62	1		
	いわき市	環境省が毎年実施している地点	2016/11/9	地点①	0.48	1	-	
				地点②	0.28	1		
39	いわき市	環境省が毎年実施している地点	2016/11/7	地点①	0.25	1	-	
				2016/11/8	地点①	0.65		1
					2016/11/9	地点①		0.51
40	いわき市	環境省が毎年実施している地点	2017/1/24	地点①	0.17	1	-	
				地点②	0.11	1		
	いわき市	環境省が毎年実施している地点	2017/1/25	地点①	0.056	1	-	
				地点②	0.11	1		
	いわき市	環境省が毎年実施している地点	2017/1/26	地点①	0.056	1	-	
				地点②	0.056	1		
41	いわき市	環境省が毎年実施している地点	2017/1/24	地点①	0.056	1	-	
				2017/1/25	地点①	0.28		1
					2017/1/26	地点①		0.056
42	富岡町	解体・改修中の現場	解体等現場	2017/11/14	地点①	0.22	1	解体現場
					地点②	0.28	1	
					地点③	0.056	1	
					地点④	0.68	1	
					地点⑤	0.39	1	
43	相馬市	がれき集積場	廃棄物中間処理施設等	2016/11/4	地点①	0.79	1	津波被害あり
					地点②	0.34	1	
44	南相馬市	がれき処理現場	廃棄物中間処理施設等	2016/11/16	地点①	0.57	2	津波被害あり
					地点②	0.70	2	
45	南相馬市	がれき集積場	廃棄物中間処理施設等	2016/11/10	地点①	0.39	1	-
					地点②	0.25	1	
46	南相馬市	がれき処理現場	廃棄物中間処理施設等	2016/11/28	地点①	0.31	1	焼却施設
					地点②	0.34	1	
47	広野町	がれき集積所	廃棄物中間処理施設等	2016/11/15	地点①	0.34	1	-
					地点②	0.17	1	
48	檜葉町	がれき処理現場	廃棄物中間処理施設等	2016/11/17	地点①	0.76	1	粗大ごみ及び解体家屋を搬入中
					地点②	0.45	1	
49	檜葉町	がれき集積場	廃棄物中間処理施設等	2016/11/14	地点①	0.96	1	粗大ごみ及び解体家屋を搬入予定
					地点②	0.76	1	
50	富岡町	がれき集積場	廃棄物中間処理施設等	2016/11/21	地点①	0.28	1	津波被害あり ※避難指示解除準備区域
					地点②	0.22	1	
51	富岡町	がれき仮置場	廃棄物中間処理施設等	2016/11/30	地点①	0.28	1	津波被害あり ※避難指示解除準備区域
					地点②	0.28	1	
52	富岡町	がれき仮置場	廃棄物中間処理施設等	2016/12/2	地点①	0.51	1	津波被害あり ※避難指示解除準備区域
					地点②	0.39	1	
53	浪江町	がれき集積場	廃棄物中間処理施設等	2016/11/25	地点①	0.74	2	津波被害あり ※避難指示解除準備区域
					地点②	0.33	2	