

■分析結果（別表1）

自然公園名	調査地点					放射性物質濃度(Bq/L)			
	県名	市町村名	地点名	地点No.	採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
						I-131	Cs-134	Cs-137	
蔵王国定公園	山形県	山形市	不動沢付近	1	9月7日	不検出	不検出	不検出	
			上山市	樹水の泉	2	9月7日	不検出	不検出	不検出
				坊平お清水	3	9月7日	不検出	不検出	不検出
				御田ノ神	4	9月7日	不検出	不検出	不検出
	宮城県	七ヶ宿町	蔵王山山頂付近	5	9月7日	不検出	不検出	不検出	
		蔵王町	倉石岳井戸沢付近	6	9月7日	不検出	不検出	不検出	
阿武隈高原中部県立自然公園	福島県	二本松市	御神水	7	9月7日	不検出	不検出	不検出	
			田沢登山口付近	8	9月7日	不検出	不検出	不検出	
		田村市	五十人山キャンプ場	9	9月7日	不検出	不検出	不検出	
		川内村	高塚高原キャンプ場	10	9月7日	不検出	不検出	不検出	
磐梯朝日国立公園	福島県	北塩原村	百貫清水	11	9月8日	不検出	不検出	不検出	
			大凹	12	9月8日	不検出	不検出	不検出	
		二本松市	金明水(安達太良山)	13	9月7日	不検出	不検出	不検出	
		猪苗代町	黄金清水	14	9月8日	不検出	不検出	不検出	
			弘法清水	15	9月8日	不検出	不検出	不検出	
夏井川溪谷県立自然公園	福島県	いわき市	背戸峨廊入口園地	16	9月7日	不検出	不検出	不検出	
花園花貫県立自然公園	茨城県	北茨城市	才丸福寿の水	17	9月7日	不検出	不検出	不検出	
			花園モール	18	9月7日	不検出	不検出	不検出	
			花園オートキャンプ場	19	9月7日	不検出	不検出	不検出	
			腰越湧水	20	9月7日	不検出	不検出	不検出	
奥久慈県立自然公園	茨城県	大子町	八溝川湧水群	21	9月7日	不検出	不検出	不検出	
日光国立公園	福島県	西郷村	甲子峠付近	22	9月8日	不検出	不検出	不検出	
			甲子山山頂付近	23	9月8日	不検出	不検出	不検出	
	栃木県	那須町	延命水	24	9月7日	不検出	不検出	不検出	
			那須平成の森フィールドセンター	25	9月7日	不検出	不検出	不検出	

※本調査における検出下限値(1Bq/L)を下回る場合は「不検出」と記載。

■調査地点図（別図1）

