




観測地点位置 : St. 4



南北・東西断面の俯瞰




南北断面




東西断面

東京湾広域環境調査【集中観測】(平成 11 年度 国土技術政策総合研究所)


平成 11 年 8 月 18 日 (実測日) 項目 : 塩分 地点番号 : 4




観測地点位置：St. 4



南北・東西断面の俯瞰



南北断面



東西断面

東京湾広域環境調査【集中観測】（平成 11 年度 国土技術政策総合研究所）

平成 11 年 1 月 2 日（循環期無降雨時） 項目：塩分 地点番号：4