

アスベスト大気濃度調査 第1次モニタリング調査結果(抜粋版)

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差 / 偏光顕微鏡法		電子顕微鏡法により確認した繊維の割合	
都道府 県No.	地点No.							繊維数濃度(f/L)			
								総繊維	アスベスト 繊維		
01	2	青森県	八戸市	建築物被災地区	(2)	2011/6/13		5.5	1.7	アスベスト(クリソタイル) 2%、その他 98%	
								5.3	1.3	アスベスト 0%、その他 100%	
02	5	岩手県	陸前高田市	がれき置き場	(2)	2011/6/9		16	0.32		
								15	0.52		
03	30	宮城県	遠田郡	バックグラウンド地点				2011/6/25	4.8	<0.05	アスベスト 0%、その他 100%
								2011/6/26	27	<0.05	
								2011/6/27	14	<0.05	
									12	<0.05	
								2011/6/25	28	<0.05	
								2011/6/26	56	<0.05	
								2011/6/27	30	<0.05	
	36	<0.05									
05	16	福島県	いわき市	がれき置き場	(2)	2011/6/21		1.6	0.10	アスベスト(トモライト) 21%、その他 79%	
								5.4	3.7		
06	1	茨城県	水戸市	商業施設	(2)	2011/6/6		6.1	0.17	アスベスト(クリソタイル) 1%未満、 アスベスト(クロソライト) 98%、その他 2%	
								6.6	0.58		
								7.5	<0.05		
								53	52		
								10	0.45		
13	0.45										
06	20	茨城県	神栖市	がれき集積場	(2)	2011/6/9		4.6	3.6	電子顕微鏡法による分析を実施中	
								3.6	2.6		
08	1	千葉県	旭市	避難所	(1)	2011/6/21		8.3	2.3	アスベスト 0%、その他 100%	
								6.4	2.4	アスベスト 0%、その他 100%	
08	5	千葉県	旭市	資材置場	(2)	2011/6/21		10	4.2	アスベスト(クロソライト) 26%、その他 74%	
								6.8	1.7		
08	7	千葉県	旭市	がれき集積場	(2)	2011/6/22		2.6	0.45		
								3.7	1.2		