

アスベスト大気濃度調査(第15次モニタリング)調査結果について

地点No.	市町村名	調査地点分類	分類No.	試料採取日	測定箇所名称	位相差顕微鏡法		備考欄	
						総繊維数濃度 (f/L)	捕集フィルタ枚数		
01	相馬市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/7/5	地点①	0.11	1	-	
					地点②	<0.056	1		
02	南相馬市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/7/12	地点①	0.056	1	-	
					地点②	0.056	1		
03	南相馬市	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/7/10	地点①	0.056	1	-	
					地点②	0.056	1		
04	南相馬市	学校	学校・避難所等	2017/7/11	地点①	0.17	1	-	
					地点②	0.34	1		
05	南相馬市	学校	学校・避難所等	2017/7/12	地点①	0.11	1	-	
					地点②	0.056	1		
06	南相馬市	幼稚園	学校・避難所等	2017/8/29	地点①	0.11	1	-	
					地点②	0.22	1		
07	広野町	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/7/19	地点①	0.11	1	-	
					地点②	0.056	1		
08	檜葉町	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/7/21	地点①	0.056	2	-	
					地点②	0.11	2		
09	檜葉町	学校	学校・避難所等	2017/7/19	地点①	<0.056	2	-	
					地点②	0.11	2		
10	富岡町	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/7/27	地点①	0.17	1	-	
					地点②	0.51	1		
11	富岡町	診療所	学校・避難所等	2017/7/28	地点①	0.056	2	-	
					地点②	<0.056	2		
12	浪江町	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/7/27	地点①	0.39	2	避難指示解除区域	
					地点②	0.39	2		
13	川内村	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/7/31	地点①	0.34	1	-	
					地点②	0.28	1		
14	川内村	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/7/31	地点①	0.22	1	-	
					地点②	0.11	1		
15	川内村	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/7/31	地点①	0.22	1	-	
					地点②	0.34	1		
16	大熊町	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/8/4	地点①	0.34	2	帰還困難区域	
					地点②	0.22	2		
17	大熊町	自治体仮庁舎	学校・避難所等	2017/8/7	地点①	0.17	1	居住制限区域	
					地点②	0.056	1		
18	大熊町	自治体仮庁舎	学校・避難所等	2017/8/8	地点①	<0.056	1	居住制限区域	
					地点②	0.056	1		
19	飯館村	自治体庁舎	学校・避難所等	2017/8/7	地点①	0.11	1	-	
					地点②	0.056	1		
20	飯館村	公民館	学校・避難所等	2017/8/7	地点①	0.056	1	-	
					地点②	<0.056	1		
21	いわき市	環境省が毎年実施している地点		2017/7/31	地点①	0.39	2	-	
					地点②	0.56	2		
					2017/8/2	地点①	0.51		2
						地点②	0.22		2
					2017/8/3	地点①	0.28		2
						地点②	0.11		2
					2017/12/19	地点①	0.17		1
						地点②	0.056		1
2017/12/20	地点①	0.11	1						
	地点②	0.056	1						
2017/12/21	地点①	<0.056	1						
	地点②	0.056	1						
22	いわき市	環境省が毎年実施している地点		2017/7/31	地点①	0.22	2	-	
					2017/8/2	地点①	0.11		2
						地点①	0.11		2
					2017/12/19	地点①	0.056		1
						地点①	0.056		1
2017/12/21	地点①	0.17	1						
23	飯館村	解体・改修中の現場	解体等現場	2018/1/18	地点①	0.11	1	-	
					地点②	0.056	1		
					地点③	0.056	1		
					地点④	0.056	1		
					地点⑤	0.056	1		
24	飯館村	解体・改修中の現場	解体等現場	2018/1/18	地点①	0.17	1	-	
					地点②	0.056	1		
					地点③	<0.056	1		
					地点④	0.056	1		

25	飯館村	解体・改修中の現場	解体等現場	2018/1/26	地点①	0.85	1	-
					地点②	0.28	1	
					地点③	0.17	1	
					地点④	0.79	1	
					地点⑤	0.22	1	
26	富岡町	解体・改修中の現場	解体等現場	2018/1/30	地点①	7.8	1	-
					地点②	1.8	1	
					地点③	0.68	1	
					地点④	0.45	1	
					地点⑤	3.0	1	
27	飯館村	解体・改修中の現場	解体等現場	2018/1/31	地点①	0.22	1	-
					地点②	0.28	1	
					地点③	0.68	1	
					地点④	0.34	1	
					地点⑤	0.11	1	
28	富岡町	解体・改修中の現場	解体等現場	2018/2/5	地点①	15	1	-
					地点②	11	1	
					地点③	0.39	1	
					地点④	1.4	1	
					地点⑤	0.9	1	
29	飯館村	解体・改修中の現場	解体等現場	2018/2/6	地点①	0.056	1	-
					地点②	0.056	1	
					地点③	0.17	1	
					地点④	0.056	1	
					地点⑤	0.056	1	
30	富岡町	解体・改修中の現場	解体等現場	2018/2/8	地点①	5.8	1	-
					地点②	5.9	1	
					地点③	6.2	1	
					地点④	7.4	1	
					地点⑤	3.0	1	
31	飯館村	解体・改修中の現場	解体等現場	2018/2/15	地点①	0.11	1	-
					地点②	0.28	1	
					地点③	0.34	1	
					地点④	0.22	1	
					地点⑤	0.22	1	
32	浪江町	解体・改修中の現場	解体等現場	2018/2/22	地点①	0.11	1	-
					地点②	0.056	1	
					地点③	0.11	1	
					地点④	<0.056	1	
					地点⑤	0.056	1	
33	相馬市	がれき集積場	廃棄物中間処理施設等	2017/7/10	地点①	0.056	1	津波被害あり
					地点②	0.056	1	
34	南相馬市	がれき処理現場	廃棄物中間処理施設等	2017/7/8	地点①	0.11	1	-
					地点②	0.056	1	
35	南相馬市	がれき処理現場	廃棄物中間処理施設等	2017/7/21	地点①	0.11	1	焼却施設
					地点②	0.17	1	
36	楡葉町	がれき処理現場	廃棄物中間処理施設等	2017/7/20	地点①	0.11	2	粗大ごみ及び解体家屋を搬入中
					地点②	0.056	2	
37	富岡町	がれき仮置場	廃棄物中間処理施設等	2017/7/28	地点①	0.056	1	津波被害あり
					地点②	0.056	1	
38	富岡町	がれき仮置場	廃棄物中間処理施設等	2017/8/28	地点①	0.056	1	津波被害あり
					地点②	0.17	1	
39	富岡町	がれき仮置場	廃棄物中間処理施設等	2017/7/26	地点①	0.34	1	津波被害あり
					地点②	0.28	1	
40	浪江町	がれき集積場	廃棄物中間処理施設等	2017/7/26	地点①	0.62	2	津波被害あり
					地点②	0.85	2	
41	白河市	廃棄物中間処理施設	廃棄物中間処理施設等	2017/7/7	地点①	0.22	2	-
					地点②	0.056	1	
42	楡葉町	その他(測定が必要であると自治体が判断した地点)	その他	2017/7/20	地点①	<0.056	1	解体家屋を搬入中
					地点②	0.056	1	
43	富岡町	その他(測定が必要であると自治体が判断した地点)	その他	2017/8/4	地点①	16	1	-
					地点②	0.17	1	

