


【葛尾村】



地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	上野川	9 2	H25.6.1 ~8.31	不検出	不検出	
2	野川	9 2	H25.6.1 ~8.31	不検出	不検出	
3	葛尾	9 2	H25.6.1 ~8.31	不検出	不検出	
4	葛尾	8 4	H25.6.1 ~8.31	不検出	不検出	下記 6/21、7/3、7/8 分を除く 7/14 ~ 18 欠測
		1	H25.6.21	1.3	2.4	1 μm ガラス繊維ろ紙でろ過後 は不検出。
		1	H25.7.3	不検出	1.4	1 μm ガラス繊維ろ紙でろ過後 は不検出。
		1	H25.7.8	不検出	1.7	1 μm ガラス繊維ろ紙でろ過後 は不検出。
5	落合	8 4	H25.6.1 ~8.31	不検出	不検出	6/6 ~ 13 欠測
6	落合	9 1	H25.6.1 ~8.31	不検出	不検出	8/14 欠測