


【浪江町】



| 地点 | 地区名 | 検体数 | 採取日                    | 放射性セシウム濃度 (Bq/L) |        | 備考 |
|----|-----|-----|------------------------|------------------|--------|----|
|    |     |     |                        | Cs-134           | Cs-137 |    |
| 1  | 津島  | 9 2 | H25.6.1<br>~ 8.31      | 不検出              | 不検出    |    |
| 2  | 南津島 | 9 2 | H25.6.1<br>~ 8.31      | 不検出              | 不検出    |    |
| 3  | 赤宇木 | 9 2 | H25.6.1<br>~ 8.31      | 不検出              | 不検出    |    |
| 4  | 立野  | 9 2 | H25.6.1<br>~ 8.31      | 不検出              | 不検出    |    |
| 5  |     | 3   | H25.6.25、<br>7.18、8.18 | 不検出              | 不検出    |    |