## 群馬県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果(速報) (1月採取分)

## 1. 調査概要

(1) 調查期間

平成 27 年1月7日~1月 28 日

(2) 調査地点

群馬県内の公共用水域における環境基準点等 44 地点 (河川:44 地点)

- (3) 調査内容
  - ・ 水質及び底質の放射性物質濃度(放射性セシウム(Cs134、Cs137))の測定
  - ・ 水質及び底質採取地点近傍の周辺環境(河川敷等)の土壌の放射性物質の濃度及び空 間線量率の測定
- 2. 結果概要 (※は前回 (平成 26 年 10 月-12 月) 測定結果)
  - (1) 水質 (検出下限値:1Ba/L)

Cs134+Cs137:全地点において不検出(※ 全地点において不検出)

### <参考>

食品衛生法に基づく食品、添加物等の規格基準(飲料水)(平成24年3月15日厚生労働省告示第130号) 放射性セシウム(Cs134、Cs137 合計):10Bq/kg

水道水中の放射性物質に係る目標値(水道施設の管理目標値)(平成24年3月5日付け健水発0305第1号厚生 労働省健康局水道課長通知)

放射性セシウム(Cs134、Cs137 合計):10Bq/kg

(2) 底質 (検出下限値: 10 Bq/kg(乾泥))

ほとんどの地点で100Bq/kg 以下であり、ばらつきはあるものの、おおむね減少傾向で推 移。

(河川)

Cs134+Cs137:不検出 ~ 1,440 Bq/kg(乾泥)(※ 不検出~1,360 Bq/kg(乾泥))

## <参考> 放射性セシウム濃度ごと(500Bq/kg)の延べ地点数 ( )内は前回調査

	500 以下	501 -1,000	1,001 -1,500	1,501 -2,000	2,001 -2,500	2,501 -3,000	3,000 以上	合計
河川	39 (47)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	40 (48)

(3) 周辺環境 (検出下限値:10 Bq/kg(乾))

(河川)

Cs134+Cs137 :10 ~ 6,100 Bq/kg(乾) (※不検出 ~ 11,400 Bq/kg(乾))

空間線量:  $0.04 \sim 0.14 \,\mu \,\mathrm{Sv/h}$ 

## 3. 今後の予定

放射性物質濃度は、地点によっては、採取回ごとの試料の採取場所及び性状のわずかな違いによっても数値の上下変動にばらつきが見られると考えられることから、継続的に河川、湖沼等の水質、底質等における放射性物質の測定を実施。

<問い合わせ先>

環境省水·大気環境局水環境課 直 通:03-5521-8316

代 表:03-3581-3351

担 当:長澤 沙織(内線 6614)

# 〇河川(群馬県) ・水質モニタリング結果一覧

		松田口		△*****			一般項目								
o.	水域名			市町村	採取日	天候	全水深	採水深	透視度	電気伝導度	SS	濁度	放射性も	セシウム	備考
,	714-24-14		地点名	1144-3-1-3			(/	(m)	(cm)	(mS/m)	(mg/L)	(度)	Cs-134	Cs-137	
1		利根川	広瀬橋		1月7日	小雪	-	-	=	-	-	=	-		積雪の為,採取不可
2	1		月夜野橋	みなかみ町	1月7日	晴	0.3	0.0	>100	7	<1	<1	<1	<1	
3		赤谷川	小袖橋		1月7日	晴	0.4	0.0	>100	14	<1	<1	<1	<1	
4		桜川	大字谷地地内	川場村	1月8日	小雪	-	-	=	-	-	=	-	_	積雪の為,採取不可
5			桐の木橋	片品村	1月8日	小雪	-	-	-	-	-	-	-	_	積雪の為,採取不可
6		片品川	利根町高戸谷	沼田市	1月8日	小雪	-	-	=	-	-	-	-		積雪の為,採取不可
7			二恵橋		1月7日	晴	0.6	0.0	>100	11	<1	<1	<1	<1	
8	利根川水域	吾妻川	新戸橋	長野原町	1月9日	晴	0.3	0.0	52	25	22	8	<1	<1	
9	1 1127 1711 94	自砂川	出立橋	中之条町	1月9日	晴	0.4	0.0	>100	19	<1	<1	<1	<1	
0		吾妻川	東橋下流	東吾妻町	1月9日	晴	0.4	0.0	>100	27	15	9	<1	<1	
1		名久田川	殿田橋	高山村	1月7日	晴	0.6	0.0	>100	12	<1	<1	<1	<1	
2		吾妻川	吾妻橋		1月13日	晴	0.4	0.0	>100	24	4	1	<1	<1	
3		利根川	大正橋		1月13日	晴	0.4	0.0	>100	11	<1	<1	<1	<1	
4		滝沢川	新滝沢橋	渋川市・吉岡町	1月13日	晴	0.2	0.0	>100	26	2	<1	<1	<1	
5		利根川	群馬大橋	前橋市	1月14日	晴	0.4	0.0	>100	17	4	2	<1	<1	
3			福島橋	玉村町	1月20日	晴	0.2	0.0	78	19	4	2	<1	<1	
7		長井川	上権田橋	高崎市	1月16日	晴	0.2	0.0	>100	15	1	<1	<1	<1	
3		鳥川	烏川橋		1月16日	晴	0.5	0.0	>100	12	<1	<1	<1	<1	
9		碓氷川	中瀬橋	安中市	1月16日	曇	0.2	0.0	>100	32	2	<1	<1	<1	
)		7世/八八一	鼻高橋	高崎市	1月16日	曇	0.6	0.0	>100	4	3	1	<1	<1	
1		鏑川	只川橋	下仁田町	1月19日	晴	0.3	0.0	>100	32	2	<1	<1	<1	
2 利根川水系	烏川水域		鏑川橋	高崎市・藤岡市	1月19日	晴	0.3	0.0	>100	36	11	3	<1	<1	
3		雄川	金山橋	甘楽町	1月19日	晴	0.3	0.0	>100	20	4	<1	<1	<1	
1		南牧川	小沢橋	南牧村	1月19日	晴	0.4	0.0	>100	25	<1	<1	<1	<1	
5		染谷川	薬師橋	榛東村	1月13日	晴	0.2	0.0	>100	29	2	2	<1	<1	
6		井野川	鎌倉橋	高崎市	1月20日	晴	0.3	0.0	87	42	4	1	<1	<1	
7		烏川	岩倉橋	高崎市・玉村町	1月15日	小	0.5	0.0	>100	36	<1	<1	<1	<1	
3		利根川	坂東大橋	本庄市	1月15日	小	0.3	0.0	>100	23	4	1	<1	<1	
9	ĺ	赤城自川	下細井町地内		1月14日	晴	0.2	0.0	>100	28	<1	<1	<1	<1	
)		桃の木川	笂井橋	前橋市	1月14日	晴	0.1	0.0	>100	23	2	2	<1	<1	
1		荒砥川	奥原橋		1月14日	曇	0.3	0.0	55	28	6	3	<1	<1	
2	利根川水域	粕川	保泉橋		1月20日	晴	0.4	0.0	84	43	10	4	<1	<1	
3		広瀬川	中島橋	伊勢崎市	1月23日	晴	0.2	0.0	65	30	9	3	<1	<1	
4		早川	早川橋		1月20日	晴	0.3	0.0	47	34	18	6	<1	<1	
5		+/11	前島橋	太田市	1月23日	晴	0.4	0.0	48	40	10	3	<1	<1	
5		利根川	利根大堰	千代田町・行田市	1月26日	晴	0.5	0.0	83	26	7	3	<1	<1	
7		小黒川	萱野橋	桐生市	1月24日	晴	0.4	0.0	>100	8	<1	<1	<1	<1	
3	渡良瀬川水域	渡良瀬川	高津戸	みどり市	1月21日	曇	0.5	0.0	>100	12	<1	<1	<1	<1	
9		(交区限川	赤岩用水取水口	桐生市	1月21日	墨	0.2	0.0	>100	13	<1	<1	<1	<1	
0		多々良川	江尻橋	邑楽町	1月26日	晴	0.4	0.0	77	13	22	6	<1	<1	
1		担任川	観音橋	桐生市	1月27日	晴	0.5	0.0	>100	9	<1	<1	<1	<1	
2		桐生川	境橋	桐生市・足利市	1月27日	晴	0.2	0.0	>100	10	1	<1	<1	<1	
13		鶴生田川	城沼	館林市	1月28日	晴	1.0	0.0	38	42	17	6	<1	<1	
4		谷田川	斗合田橋	明和町·板倉町	1月28日	晴	0.8	0.0	44	63	10	5	<1	<1	

(別紙)

<sup>・</sup>採取地点は、各河川を北から南に、河川ごとの地点を上流から下流に記載。 ・放射性物質濃度の数値には、計数誤差等が含まれているが、本速報においては記載していない。

## 〇河川(群馬県) ・底質モニタリング結果一覧

			採取地		採取日		<b>全北</b> 源		一般項目		放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
No.		水域名	地点名			市町村	天候	全水深 (m)	採泥深	含泥率	性状	放射性セシウム			備考
10.		小城石		地杰和	1111-141			()	(cm)	(%)	江八	Cs-134	Cs-137 合計		
1			利根川	広瀬橋		1月7日	小雪	-	-	-	-	-	-	-	- 積雪の為,採取不可
2			,	月夜野橋	みなかみ町	1月7日	晴	0.3	3	81	砂・礫	12	39	51	
3			赤谷川	小袖橋		1月7日	晴	0.4	3	82	礫・砂	<10	24	24	
4			桜川	大字谷地地内	川場村	1月8日	小雪	-	-	-	_	-	-		- 積雪の為, 採取不可
5			U. B. III	桐の木橋	片品村	1月8日	小雪	-	_	-	-	_	_	-	積雪の為、採取不可
6			片品川	利根町高戸谷	- 沼田市	1月8日	小雪	-	-	-	- Th	-	-	-	- 積雪の為,採取不可
7				二恵橋	EWEN	1月7日	晴	0.6	6	76	礫・砂	<10	36	36	
9		利根川水域	吾妻川 白砂川	新戸橋 出立橋	長野原町 中之条町	1月9日 1月9日	晴晴	0.3	4	74 78	砂 砂	<10 <10	<10 <10		
10			吾妻川	東橋下流	東吾妻町	1月9日	晴	0. 4	6	82	砂・礫	<10	<10		
11			名久田川	殿田橋	高山村	1月7日	晴	0.4	J 1	77	礫・砂	<10	21	21	
12			吾妻川	吾妻橋		1月13日	晴	0. 0	9	78	砂・礫	<10	17	17	
13			利根川	大正橋		1月13日	晴	0. 4	5	76	砂・礫	11	42	53	
14			滝沢川	新滝沢橋	渋川市・吉岡町	1月13日	晴	0. 2	1	81	礫・砂	<10	22	22	
15				群馬大橋	前橋市	1月14日	晴	0. 4	5	68	砂	16	64	80	
16			利根川	福島橋	玉村町	1月20日	晴	0.2	2	75	砂	<10	16	16	3
17			長井川	上権田橋		1月16日	晴	0.2	3	73	砂・礫	11	40	51	
18			烏川	烏川橋	高崎市	1月16日	晴	0.5	3	74	砂・礫	<10	35	35	5
19			碓氷川	中瀬橋	安中市	1月16日	曇	0.2	3	78	礫・砂	<10	22	22	2
20			4年/八八日	鼻高橋	高崎市	1月16日	曇	0.6	3	79	砂・礫	<10	<10	-	-
21			鏑川	只川橋	下仁田町	1月19日	晴	0.3	6	84	礫・砂	<10	<10	-	
22	利根川水系	烏川水域		鏑川橋	高崎市・藤岡市	1月19日	晴	0.3	4	81	砂・シルト	14	29	43	
23	111107-17707		雄川	金山橋	甘楽町	1月19日	晴	0.3	6	84	砂・礫	<10	18	18	3
24			南牧川	小沢橋	南牧村	1月19日	晴	0.4	5	86	礫・砂	<10	<10		-
25			染谷川	薬師橋	榛東村	1月13日	晴	0. 2	2	82	礫・砂	<10	17	17	
26			井野川	鎌倉橋	高崎市	1月20日	晴	0.3	3	77	砂・礫	<10	14	14	
27			烏川	岩倉橋	高崎市・玉村町	1月15日	曇	0.5	5	40	シルト	42	150	192	
28			利根川	坂東大橋	本庄市	1月15日	曇	0.3	3	75	砂	11	28	39	)
29 30			赤城白川	下細井町地内	 前橋市	1月14日	晴晴	0. 2	5	80	一砂 一弾・砂	<10	<10	1.5	-
31			桃の木川	丸 井 間 奥 原 橋	月1716日11	1月14日 1月14日	曇	0. 1	3	83 72	一般・砂	<10 <10	15 <10	15	
32		利根川水域	<b>粕川</b>	保泉橋		1月20日	唐	0. 3	J /	75	砂・礫	<10	13	13	
33		7-1710/17/1/200	広瀬川	中島橋		1月23日	晴	0. 4	3	81	砂	<10	18	18	
34				早川橋	D 33 ted 114	1月20日	晴	0. 2	3	77	砂・礫	13	60	73	
35			早川	前島橋	太田市	1月23日	晴	0.4	3	78	砂	<10	44	44	
36			利根川	利根大堰	千代田町・行田市	1月26日	晴	0. 5	8	51	シルト	38	120	158	
37			小黒川	萱野橋	桐生市	1月24日	晴	0.4	3	69	砂・礫	11	46	57	
38		渡良瀬川水域		高津戸	みどり市	1月21日	曇	0. 5	3	76	砂・礫	<10	27	27	
39			渡良瀬川	赤岩用水取水口	桐生市	1月21日	曇	0. 2	3	79	砂	11	36	47	
40			多々良川	江尻橋	邑楽町	1月26日	晴	0.4	6	67	砂	18	46	64	!
41		(及尺限川/小坝	桐生川	観音橋	桐生市	1月27日	晴	0.5	4	94	礫	<10	27	27	7
42			型土川	境橋	桐生市・足利市	1月27日	晴	0.2	5	83	砂・礫	<10	26	26	
43			鶴生田川	城沼	館林市	1月28日	晴	1.0	5	18	シルト	340	1, 100	1, 440	
44			谷田川	斗合田橋	明和町・板倉町	1月28日	晴	0.8	2	43	シルト	11	37	48	3

<sup>・</sup>採取地点は、各河川を北から南に、河川ごとの地点を上流から下流に記載。

<sup>・</sup>放射性物質濃度の数値には、計数誤差等が含まれているが、本速報においては記載していない。

## 〇河川(群馬県)

### ・周辺環境モニタリング結果一覧

「大水電子   現場   現場   現場   現場   現場   現場   現場   現	・周辺環境モニタリング結果一覧 採取地点								左岸										
	休以地点								放射	性物質濃度	[Bq/kg (#	乾)]		放射	生物質濃度	[Bq/kg (	/+++e		
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1						- 採取日	大侠	性状	放	射性セシウ	4	空間線量				4	空間線量	備考	
1	o.	水域名		地点名	市町村				Cs=134					Cs=134	Cs=137	合計			
1	1			広瀬橋		1月7日	小雪	-	-	_	-	-	-	-	-	1 .	_	積雪の為、採取不可	
전	2		利根川		みなかみ町			壊質	92	300	392	0.09	壤質	310	1, 200	1,510	0.10		
전   변변   변변   변변   변변   변度   변度   변度	3		赤谷川			1月7日	晴	砂質	17	53		0.08	壌質		180		0.09		
1	4		桜川	大字谷地地内	川場村	1月8日	小雪	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	積雪の為, 採取不可	
一型	5			桐の木橋	片品村	1月8日	小雪	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	積雪の為, 採取不可	
一型   一型   一型   一型   一型   一型   一型   一型	6		片品川	利根町高戸谷	yπ m ±	1月8日	小雪	-	-	-	-	-	-	-	-		-	積雪の為,採取不可	
日本の   日本	7			二恵橋	但田川	1月7日	晴	壌質	220	960	1, 180	0.10	壌質	53	200	253	0.10		
9   日本川	8	到根川水虚	吾妻川	新戸橋	長野原町	1月9日	晴	壌質	130	500	630	0.08	壌質	19	67	86	0.07	•	
「日本	9	小小区/11/八级	白砂川	出立橋	中之条町	1月9日	晴	壌質	53	250	303	0.07	壤質	66	230	296	0.05		
日本語   日本			吾妻川	東橋下流	東吾妻町		晴	砂質	<10			0.05	壌質	160		760	0.05		
13   14   14   14   15   16   17   17   18   17   18   17   18   17   18   17   18   18					高山村		晴					0.06							
					渋川市														
15   15   15   15   15   15   15   15			滝沢川						-				,,,,	1					
15   16   17   18   18   19   19   49   68   0.60   19   19   19   19   49   68   0.60   19   19   19   19   19   19   19   1			利根川										,,,,						
18   19   19   19   19   19   19   19					玉村町														
19   20   20   20   20   20   20   20   2					高崎市														
201   20			馬川		ata di ata														
21   22   23   24   24   25   26   26   26   26   26   26   26			碓氷川	1 1011111									,,,,						
カリカ   カリ				21111111									,,,,						
23   利根川水系   24   25   25   26   26   26   26   26   26		户. 川 本社	鏑川		高崎市・藤岡市														
南牧川   小沢橋   南牧村   1月19日   時   填質   23   65   88   0.08   填質   47   170   217   0.10	0.0	局川小墩	1:40: 111																
整合列   薬部稿   楼東村   1月13日   時   壌質   60   230   290   0.06   壌質   20   100   120   0.06   120   0.07   120   0.06   120   0.07   120   0.06   120   0.07   120   0.06   120   0.07   120   12																			
26   1																			
				7140 T 104	111111111														
利根川   坂東大橋   本庄市   1月15日   曇   寝質   〈10   35   35   0.07   寝質   〈10   29   29   0.07				78779-1179															
赤城白川   下細井町地内   前橋市   1月14日   暗   寝質   15   70   85   0.07   寝質   40   40   40   0.07																	1		
現場   現場   現場   現場   現場   現場   現場   現場					7T-11-														
現場の   現場の   現場の   現場の   現場の   現場の   現場の   日月14日   最   接質   く10   24   24   0.05   接質   14   42   56   0.05   ほう   日月14日   日日14日					前橋市														
利根川水域   利根川水域   利根川水域   和川   保泉橋   伊勢崎市   月20日   晴   壌質   24   83   107   0.04   壌質   19   76   95   0.04       広瀬川   中島橋   伊勢崎市   月23日   晴   壌質   21   65   86   0.06   壌質   23   65   88   0.05       早川   早川橋   日月23日   晴   壌質   15   41   56   0.06   壌質   110   360   470   0.06       利根川   利根大堰   千代田町・行田市   月23日   晴   壌質   26   70   96   0.06   壌質   10   34   44   0.08													,,,,						
京瀬川 中島橋 伊勢崎市   1月23日   晴   壊質   21   65   86   0.06   壌質   23   65   88   0.05     早川   早川橋   月20日   晴   壌質   15   41   56   0.06   壌質   110   360   470   0.06     羽根川   利根大堰   千代田町・行田市   月26日   晴   壌質   26   70   96   0.06   壌質   10   34   44   0.08     37   小黒川   萱野橋   桐生市   月24日   晴   壌質   1,400   4,700   6,100   0.14   壌質   96   300   396   0.10   前々回 (9月) のデータは、とは採取地点が若干異なって とは採取地点が若干異なって   1月26日   東資   1月26日   東資   10   11月2日   日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本		利根川水域	7.2	2 4 4 . 11.4								0.04	壌質						
早川   早川橋   1月20日   晴   壌質   15   41   56   0.06   壌質   110   360   470   0.06   130   0.08   135   135   145			広瀬川	中島橋	伊勢崎市	1月23日	晴	壌質		65	86	0.06	壌質	23	65	88	0.05		
新島橋   大田市   1月23日   暗   壌質   17   58   75   0.08   壌質   30   100   130   0.08   130   0.08   140	34		H III	早川橋		1月20日	晴	壊質	15	41	56	0.06	壊質	110	360	470	0.06		
水黒川   萱野橋   桐生市   1月24日   晴   壌質   1,400   4,700   6,100   0.14   壌質   96   300   396   0.10   前々回(9月)のデータは、とは採取地点が若干異なって、設良瀬川水域   高津戸 みどり市   1月21日   曇   壌質   28   130   158   0.07   壌質   23   86   109   0.06   とは採取地点が若干異なって、表着用水取水口   桐生市   1月21日   曇   壌質   〈10   17   17   0.08   壌質   120   440   560   0.08   (左岸)今回、前回(11月)のデータは、とは採取地点が若干異なって、表着用水取水口   桐生市   1月21日   曇   壌質   〈10   17   17   0.08   壌質   120   440   560   0.08   (左岸)今回、前回(11月)のデータは、とは採取地点が若干異なって、表着用水取水口   桐生市   1月21日   曇   壌質   〈10   17   17   0.08   壌質   120   440   560   0.08   (左岸)今回、前回(11月)のデータは、とは採取地点が若干異なって、表着用水取水口   桐生市   1月21日   曇   壌質   〈10   17   17   0.08   壌質   11   36   47   0.06   (基質   11   36   47   0.06   (国本) (国本) (国本) (国本) (国本) (国本)	35		平川	前島橋	太田市	1月23日	晴	壊質	17	58	75	0.08	壌質	30	100	130	0.08		
37   38   38   39   39   39   39   30   39   39   30   39   30   39   30   39   30   30	36		利根川	利根大堰	千代田町・行田市	1月26日	晴	壌質	26	70	96	0.06	壌質	10	34	44	0.08		
39   39   40   40   40   56	37	渡良瀬川水域	小黒川	萱野橋	桐生市	1月24日	晴	壌質	1, 400	4, 700	6, 100	0. 14	壌質	96	300	396	0.10	(左岸) 今回、前回(11月)及び 前々回(9月)のデータは、それ以前 とは採取地点が若干異なっている。	
39   39   40   40   560   5	38			高津戸	みどり市	1月21日	基	<b>ヶ</b> 質	28	130	158	0, 07	<b>海</b> 質	23	86	109	0.06		
40   40   41   42   44   45   46   47   47   48   48   49   49   49   49   49   49	30													1			1		
41     42   43   44   45   46   47   47   48   47   48   48   49   49   49   49   49   49			多々良川										,,,,	1					
42   境橋   桐生市・足利市   1月27日   晴   壌質   14   51   65   0.09   壌質   <10   10   10   0.07					桐生市							0.06	,,,,						
43 鶴生田川 城沼 館林市 1月28日 晴 壌質 67 250 317 0.07 壌質 92 280 372 0.07			他生川		桐生市・足利市	1月27日	晴	壌質			65	0.09	壌質				1		
44			鶴生田川	城沼			晴				317	0.07							
- 44] -     日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	44		谷田川	斗合田橋	明和町・板倉町	1月28日	晴	壌質	21	96	117	0.09	壊質	37	100	137	0.07		

- ・周辺環境(土壌)は、原則、河川敷等の3m四方及び中心の5点で土壌を採取、混合して測定しているが、現地状況によっては、より狭い範囲での採取となる等の要因により、値が大きく変動する可能性がある。
- ・採取地点は、各河川を北から南に、河川ごとの地点を上流から下流に記載。
- ・空間線量は、日立アロカメディカル株式会社製のサーベイメータTCS172Bを用いて測定した。
- ・放射性物質濃度の数値には、計数誤差等が含まれているが、本速報においては記載していない。

