


平成 28 年度 雲の平・北海平 地区周辺 作業箇所



上川自然保護官事務所  
 ・雲の平、北海平、赤石川周辺 協働型作業  
 登山道補修後の点検

大雪山国立公園研究者ネットワーク  
 ・北海岳ー北海平ー白雲分岐 登山道荒廃の調査  
 ・旭岳ロープウェイで登山者数カウント、アンケート調査

① 赤石川付近  
 ～北海岳付近  
 舟橋子岳

② 裏旭野営指定地付近  
 旭岳

③ 中岳温泉付近  
 間宮岳付近

④ 北海岳付近  
 ～白雲岳避難  
 小屋付近

NPO 法人大雪山自然学校  
 ・東川町大雪山国立公園保護協会委託業務の旭岳自然保護対策事業  
 ・東川町からの委託業務の旭岳青少年野営場管理業務、野生動物との共生推進事業  
 ・エコツアー事業（姿見園地一周ツアー）旭岳エリアで「高山植物ウォッチング」を開催。  
 ・姿見の池や忠別ダムで子供の環境教育事業

H25 調査結果凡例

● 荒廃状況 その1 (洗掘、侵食といった登山道の荒廃状況)	● が集中など
● 重度の洗掘・侵食 (幅3m以上、深さ・段差1m以上)	● 荒廃状況 その2 (木たまりや野営場所の状況)
● 中度の洗掘・侵食 (幅2～3m、深さ・段差0.6～1m)	● 通行困難な木たまりあり
● 軽度の洗掘・侵食 (幅1～2m、深さ・段差0.3～0.5m)	● 野営場完備あり
● 洗掘・侵食なし	● 歩道完備あり
● 洗掘・侵食不明	● 歩道のヤバ化(ルート不明)
● 倒木あり	● 倒木あり
● 老朽化した木道	● その他の木道
● 機能していない階段・石組	● その他の階段・石組
● 老朽化した木橋	● その他の木橋
● ロープほか	● ロープほか
● 通行止め	● 通行止め
● 登山道は区間通行止	● 登山道は区間通行止

図 分割図D3 << II 表大雪地域 2/4 >>  
 路線 (3) [No. 6・7 船橋ピーク直下～船橋ピーク]・(9)・(11)・(42)