




平成 30 年度 ニペソツ山登山道における活動内容




平成 30 年度 石狩連峰登山道における活動内容



平成 30 年度 ウペペサンケ山登山道における活動内容



平成 30 年度 然別湖周辺登山道における活動内容



上士幌自然保護官事務所
ササ刈り (5/15)

然別自然休養林保護管理協議会、ボレアルフ
オレスト
白雲山～天望山周回、駒止湖、西ヌプカ：
ササ刈り (9/13)
駒止湖：看板更新 (11/2)
白雲山、東ヌプカ：地形図上のルート更新
(11/8)

士幌町、しほろ自然環境に親しむ会
ササ刈り (6/20)

凡例

■大雪山グレード/登山道の保全対策ランク

大雪山グレード (利用体験ランク)	登山道の保全対策ランク
グレード5	A
グレード4	B
グレード3	C
グレード2	D
グレード1	非適用
非適用	非適用


(注) グレード5のうち点線表示のルートは次のとおり。
 ・台地ゲートから三川台のルートは、一般供用された登山道ではありません。所定の手続きをとり、自己責任で利用して下さい。
 ・三岔断道分岐から高根ヶ原分岐の三岔断道は、セグマとの距離を測るための利用経験を測定している登山道です。登山シーズンでの利用はできません。

■主なアクセス道など


- 国道・道道
- 町道
- 林道 (施設ゲート ● 通行止)
- ロープウェイ・ベアリフト

背景図: 2万5千 然別湖 図(19-20, 国土地理院)の一部使用
 縮尺: 1:25,000
 図. 分割図D15 <<VII. 釧路平然別地域>>
 区間No53、No54、No55、No56


平成 30 年度 ヒサゴ沼周辺登山道における活動内容




平成 30 年度 トムラウシ山登山道における活動内容



平成 30 年度 十勝岳連峰登山道における活動内容①



平成 30 年度 十勝岳連峰登山道における活動内容②



(H30.12.19) 登山関係者による情報交換会（十勝西部森林管理署東大雪支署資料）

1 森林景観を活かした観光資源の創出事業について

今年6月の情報交換会で報告していました標記の事業について、平成30年度は上士幌町「ぬかびら野外スポーツ地域」と、新得町「トムラウシ自然休養林」の整備を進めています。

整備の状況については、以下のとおりです。

(1) ぬかびら野外スポーツ地域

- ・ぬかびら野営場歩道整備（実施済）
- ・ぬかびら湖畔園地危険木処理（H31年1月実施予定）
- ・ぬかびら湖畔園地案内標識設置（H31年度設置予定）

(2) トムラウシ自然休養林

- ・望岳台展望台案内標識設置（H31年度設置予定）

2 （平成30年度現在）東大雪支署管内の登山道に通じる林道の状況について別添1のとおりとなっています。

平成 30 年 9 月 26 日

東大雪地域の登山口に通じる主な林道の状況について

東大雪支署管内の登山道に通じる林道の状況は下記の通りとなりましたのでお知らせします。平成 28 年度の台風等により多くの林道が被災しております。
なお、通行止め箇所の復旧時期については未定です。

記

1 ウペペサンケ山に通じる林道

林道名（括弧内は登山コースの通称）

- ・ 糠平川林道、糠平川迂回林道（糠平コース）：林道決壊のため通行止め
- ・ 支然別支線林道（菅野温泉西コース）：林道決壊のため通行止め
- ・ 然別林道、ユーヤンベツ林道（菅野温泉東コース）：林道決壊のため通行止め

2 ユニ石狩岳・音更山・石狩岳に通じる林道

林道名（下記の 4 路線を通行しなければアクセスできません。）

- ・ シンノスケ迂回林道（三股側・三国峠側）：通行可
- ・ シンノスケ迂回 1 の沢林道：通行可
- ・ 音更川林道：通行可
- ・ 音更川本流林道：通行可

3 ニペソツ山に通じる林道

林道名

- ・ 16 の沢林道：大規模災害により当面復旧の見通しなし

4 西クマネシリ岳に通じる林道

林道名

- ・ シンノスケ 3 の沢林道：路面洗掘のため通行止め

5 ヌプントムラウシ温泉等に通じる林道

林道名

- ・ ヌプントムラウシ林道：大規模災害により当面復旧の見通しなし

6 十勝岳東大雪ルートに通じる林道

林道名（下記 2 路線を通行しなければアクセスできません。）

- ・ シートカチ支線林道：通行可
- ・ トノカリ林道：通行可

7 トムラウシ山に通じる林道

林道名

- ・ ユートムラウシ林道：通行可
- ・ ユートムラウシ第二支線林道：通行可（洗掘あるので通行注意）