



**東川自然保護官事務所**  
 ・沼ノ平～姿見の池線、中岳温泉～間宮分岐線  
 巡視及び修繕

**パークボランティア**  
 ・旭岳周辺  
 ロープ張り、標柱ペイント、清掃、  
 テンサー・ヤシ土嚢袋設置  
 ・愛山溪周辺 ロープ張り、ササ刈り

**山樂舎 BEAR**  
 ・7月23日(土) 姿見駅～裾合平  
 「登山道補修セミナー」  
 ・7月31日(日)姿見駅～裾合平  
 「ドローンで測る登山道侵食」  
 ・9月3日(土)姿見の池周辺  
 「たまには山へ恩返し」

**南部森林室**  
 旭岳 森林巡視及び普及啓発活動

**大雪山倶楽部**  
 姿見園地補修に参加予定

**大雪と石狩の自然を守る会**  
 裾合平 「ヒグマ大学」

**上川総合振興局 環境生活課**  
 ・7月23日(土)旭岳周辺 自然観察会&高山植物盗掘防止パトロール  
 ・9月3日(土)姿見の池周辺 登山道保全技術セミナー

H25 調査結果凡例	
●	重度の洗掘・侵食(幅3m以上、深さ・段差1m以上)
○	中度の洗掘・侵食(幅2~3m、深さ・段差0.6~1m)
○	軽度の洗掘・侵食(幅2m未満、深さ・段差0.2~0.6m)
①-⑨	荒廃の進行が著しい箇所(重点●が集中など)
●	荒廃状況 その1(洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況)
●	荒廃状況 その2(水たまりや野営痕跡の状況)
●	荒廃状況 その3(刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)
●	● 重度のヤブ化(ルート不明瞭) / ● 倒木あり
●	● 中度のヤブ化(歩行に支障あり)
■	整備状況(木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)
■	■ 老朽化した木道 / ■ その他の木道
■	■ 機能していない階段・石組 / ■ その他の階段・石組
■	■ 老朽化した木橋 / ■ その他の木橋、ロープほか
○	○ 通行止状況(標識等とは異なる、総合監視員等に良好な通行止も含む)
○	○ アクセス林道通行止 / ○ アクセス林道要領ゲート
○	○ 登山道ほか区間通行止

資料 12-7 旭岳周辺 作業箇所  
 図 分割図D3 <II> 表大雪地域 2/4 >  
 路線(3) [No. 6・7 黒岳ピーク下-裾合ピーク]・(9)・(11)・(42)