



**東川エコツーリズム推進協議会**  
 ・旭岳、天人峡、東川町内  
 エコツアーの実施

**上川総合振興局 環境生活課**  
 ・天人峡 自然観察会

**大雪山自然学校**  
 姿見の池園地、旭岳温泉、天人峡温泉  
 ・登山道の案内看板等施設の維持管理と軽微な補修  
 ・国立公園内の清掃活動  
 ・利用者指導、利用マナー普及  
 ・利用者への情報提供  
 ・旭岳協力金呼びかけ、長靴の貸出し

**パークボランティア**  
 天人峡温泉街 清掃

**美瑛山岳会**  
 ・第二公園上部ハイマツ処理

**H25 調査結果凡例**

<b>荒廃状況 その1 (気候・侵食といった登山道の荒廃状況)</b>	● 重度の洗濯・侵食 (幅3m以上、深さ・段差1m以上)	● 中度の洗濯・侵食 (幅2~3m、深さ・段差0.6~1m)	● 軽度の洗濯・侵食 (幅2m未満、深さ・段差0.2~0.6m)
<b>荒廃状況 その2 (水たまりや野営痕跡の状況)</b>	● 歩行困難な水たまり・ぬかるみ	▲ 野営指定地外に野営痕跡あり	
<b>荒廃状況 その3 (刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)</b>	● 軽度のヤブ化 (ルート不明瞭)	● 倒木あり	● 中度のヤブ化 (歩行に支障あり)
<b>整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)</b>	■ 老朽化した木道	■ その他の木道	◆ 機能していない階段・石組
<b>通行止状況 (標本調査とは異なる、気候・地形等による通行止付き)</b>	● アクセス林道通行止	● アクセス林道要路ゲート	● 登山道ほか区間通行止

背景図：7万5千縮尺地形図(自土地理院)の再使用  
 座標系：(測地系、投影系) = (JGD73系、UTM系/Zone54N)  
 0.1cm=250m 500 1:25,000 1000 1500 m  
 図. 分割図D4 < II. 表大雪地域 3/4 >  
 路線(3) (No. 8・9) (北ヶ郷地区) (18) - (19) - (20)