


平成29年度 白雲避難小屋・高原温泉地区周辺 作業箇所



**パークボランティア**  
 ・赤岳、緑岳 高山蝶パトロール  
 ・高原温泉ヒグマパトロール  
 ・銀泉台マイカー規制  
 ・赤岳外来種駆除活動

**白雲岳避難小屋付近**  
 美瑛町  
 No. 21-A-II  
 No. 21-A-III  
 No. 21-A-IV

**山のトイレを考える会**  
 ・白雲岳避難小屋  
 携帯トイレ250個提供

**上川自然保護官事務所**  
 ・白雲岳避難小屋 建替え検討  
 ・登山道利用者数調査(高原温泉地区、銀泉台地区)

**上川総合振興局 環境生活課**  
 ・銀泉台～赤岳～小泉岳  
 高山植物盗掘防止パトロール

**上川中部森林管理署**  
 ・赤岳、緑岳 グリーンサポートスタッフを中心に森林巡視・普及啓発活動及び歩道の軽微な補修

**上川総合振興局・上川町委託、(有)風の便り工房実施**  
 ・高原温泉沼巡りコース  
 泥濘化所の木道組み立てと石組み補修

**H29調査結果凡例**

<b>荒廃状況 その1 (洗濯・侵食といった登山道の荒廃状況)</b>	
● 重度の洗濯・侵食(幅3m以上、深さ・段差1m以上)	● 軽度の洗濯・侵食(幅2m未満、深さ・段差0.2~0.6m)
○ 中度の洗濯・侵食(幅2~3m、深さ・段差0.6~1m)	○ ①~⑨ 荒廃の進行が著しい箇所(重度●が集中など)
<b>荒廃状況 その2 (水たまりや野営痕跡の状況)</b>	
● 歩行困難な水たまり・ぬかるみ	● 野営指定地外に野営痕跡あり
<b>荒廃状況 その3 (刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)</b>	
● 軽度のヤブ化(ルート不明瞭)	● 倒木あり
● 中度のヤブ化(歩行に支障あり)	
<b>整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)</b>	
■ 老朽化した木道	■ その他の木道
◆ 機能していない階段・石組	◆ その他の階段・石組
★ 老朽化した木橋	★ その他の木橋、ロープほか
<b>通行止状況 (調査の実態とは異なる。H29台風災害等による追加の通行止は含まず)</b>	
○ アクセス林道通行止	○ アクセス林道要領ゲート
○ 登山道ほか区間通行止	○ 登山道ほか区間要領ゲート

分劃図D6 ≪Ⅲ 高根ヶ原地域 1/2≫  
 路線(12) [No. 21-22一部北麓分岐-平ヶ岳分岐] (13) (14) (15)

0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1500 m