


平成 30 年度 層雲峡地区周辺 作業箇所



層雲峡ビジターセンター

- ・層雲峡ビジターセンター管内事業
- ・自然観察講座
- ・学習支援事業
- ・短期インターンの受入れ

大雪山国立公園研究者ネットワーク

- ・現 黒岳野営指定地の測量
- ・旧 黒岳野営指定地の測量
- ・黒岳野営指定地利用者への聞き取り調査

上川自然保護官事務所

- ・登山道利用者数調査 (黒岳)
- ・黒岳石室 携帯トイレ普及&キャンペーン

上川総合振興局 環境生活課

- ・黒岳トイレ維持管理作業
- ・黒岳～間宮岳～裾合平縦走 自然観察会・高山植物啓発活動
- ・黒岳 石室 自然観察会・黒岳トイレの維持管理作業見学
- ・黒岳 雲の平周辺 登山道補修セミナー ※大雪山 山守隊へ委託

上川町

- ・黒岳トイレの管理運営
- ・黒岳 自然保護巡視事業 ※NPO 法人かむいへ委託

UCC 調査結果凡例	
<ul style="list-style-type: none"> ● 重度の洗掘・侵食 (幅3m以上、深さ・段差1m以上) ● 中度の洗掘・侵食 (幅2~3m、深さ・段差0.6~1m) ● 軽度の洗掘・侵食 (幅2m未満、深さ・段差0.2~0.6m) ○①~⑨ 荒廃の進行が著しい箇所 (重度 ● 集中など) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 多行間隔がたまりやすくなる ○ 野営指定地外に遺棄物あり (遺棄物あり) ○ 3 (刈払い等日常的な登山道維持管理作業見学) ○ 倒木あり ○ 中度のヤブ化 (歩行に支障あり) ○ 登山道の整備 (維持管理状況) ○ 腐朽化した木道 ○ その他の木道 ○ 崩壊していない階段・石組 ○ その他の階段 石組 ○ 腐朽化した木橋 ○ その他の木橋 ○ ロープほか
<p>通行止状況 (調査不実施とは異なる。状況が不明瞭による追加の通行止は含まず)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ アクセス林道通行止 ○ アクセス林道要領ゲート ○ 登山道ほか区間通行止 	<p>調査日: 2018年10月19日 (現地調査) 1/4 図例: 1/4 図: 分割図D2 << II. 表大雪地域 1/4 >> 路線 (3) [No. 5 層雲峡林道林道口-黒岳ヒール直]</p>

0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1:1

図: 分割図D2 << II. 表大雪地域 1/4 >>
 路線 (3) [No. 5 層雲峡林道林道口-黒岳ヒール直]