

○河川(群馬県) 水質モニタリング結果一覧

(別紙)

No.	採取地点			採取日	天候	気温 ℃	全水深 m	一般項目					放射性物質濃度 Bq/L			備考			
	水域名	地点	市町村					水温 ℃	採水深 m	透視度 cm	電気伝導度 mS/m	SS mg/L	濁度 度	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134 Cs-137				
1	利根川水域	利根川	広瀬橋	みなかみ町	2月29日	曇	3.4	2.00	0.4	0.0	100以上	6.0	8	6.9	<1	<1	<1		
2			月夜野橋	みなかみ町	2月29日	雪	-1.0	0.40	1.2	0.0	100以上	8.7	2	2.7	<1	<1	<1		
3		赤谷川	小袖橋	みなかみ町	3月1日	晴	2.4	0.70	3.0	0.0	100以上	16.6	1	1.6	<1	<1	<1		
4			桜川	大字谷地地内	川場村	2月29日	雪	-0.4	0.40	0.4	0.0	100以上	7.5	<1	0.1	<1	<1	<1	
5		片品川	利根町高戸谷	桐の木橋	片品村	3月1日	晴	4.8	0.20	2.8	0.0	100以上	6.5	1	1.1	<1	<1	<1	(積雪のため前回地点近傍で採取)
6				利根町高戸谷	沼田市	3月1日	晴	7.8	0.80	4.6	0.0	100以上	11.7	<1	0.7	<1	<1	<1	
7				二恵橋	沼田市・昭和村	2月29日	雪	3.4	0.60	3.4	0.0	100以上	12.3	1	1.2	<1	<1	<1	
8	吾妻川水域	吾妻川	新戸橋	長野原町	2月28日	晴	2.8	1.00	1.0	0.0	61	25.1	15	11	<1	<1	<1	(凍結のため前回地点近傍で採取)	
9			白砂川	出立橋	中之条町	2月28日	晴	2.2	1.10	1.8	0.0	100以上	14.7	3	3.2	<1	<1	<1	(凍結のため前回地点近傍で採取)
10			東橋下流	東吾妻町	2月28日	晴	10.8	0.60	4.8	0.0	100以上	19.0	1	1.6	<1	<1	<1		
11			名久田川	殿田橋	高山村	2月28日	晴	4.3	0.40	4.0	0.0	100以上	13.0	3	3.1	<1	<1	<1	
12	利根川水域	利根川	吾妻橋	渋川市	2月27日	晴	6.2	0.30	7.4	0.0	100以上	20.2	1	1.6	<1	<1	<1		
13			大正橋	渋川市	2月27日	晴	6.2	0.80	4.8	0.0	100以上	14.8	1	1.0	<1	<1	<1		
14			新滝沢橋	吉岡町	2月27日	晴	6.4	0.30	8.6	0.0	16	25.7	85	51	<1	<1	<1		
15			群馬大橋	前橋市	2月27日	曇	2.5	0.60	5.3	0.0	24	21.9	13	33	<1	<1	<1		
16			福島橋	玉村町	2月25日	曇	7.8	0.80	6.8	0.0	50	20.1	18	13	<1	<1	<1		
17			上権田橋	高崎市	3月2日	雨	5.6	0.32	7.0	0.0	100以上	12.1	2	1.8	<1	<1	<1		
18	烏川水域	烏川	烏川橋	高崎市	3月2日	雨	6.7	0.55	6.1	0.0	100以上	13.2	1	1.3	<1	<1	<1		
19			中瀬橋	安中市	2月27日	晴	9.6	0.30	5.6	0.0	100以上	24.5	1	0.8	<1	<1	<1		
20			鼻高橋	高崎市	2月27日	晴	7.9	0.30	7.4	0.0	100以上	32.3	4	2.7	<1	<1	<1		
21			只川橋	富岡市・下仁田町	2月23日	曇	11.1	0.60	7.4	0.0	100以上	41.0	5	3.4	<1	<1	<1		
22			鍋川橋	高崎市・藤岡市	2月28日	晴	6.4	0.50	6.4	0.0	100以上	41.2	2	2.4	<1	<1	<1		
23			葉師橋	榛東村	2月27日	晴	1.8	0.40	3.8	0.0	100以上	29.9	3	2.5	<1	<1	<1		
24			鎌倉橋	高崎市	2月28日	晴	0.0	0.50	4.3	0.0	84	41.3	7	5.5	<1	<1	<1		
25			岩倉橋	高崎市	2月28日	晴	4.2	0.70	8.2	0.0	100以上	39.0	1	0.6	<1	<1	<1		
26			森戸橋	神流町	2月24日	快晴	8.2	0.40	2.9	0.0	100以上	23.3	<1	0.2	<1	<1	<1		
27			藤武橋	藤岡市・神川町	2月28日	晴	9.0	0.30	8.5	0.0	100以上	23.1	2	1.7	<1	<1	<1		
28	神流川橋	上里町	2月28日	晴	8.9	0.20	8.4	0.0	100以上	23.3	2	1.5	<1	<1	<1	(埼玉県)			
29	利根川水域	利根川	坂東大橋	本庄市	2月29日	雪	0.4	0.50	6.1	0.0	100以上	37.5	5	3.0	<1	<1	<1	(埼玉県)	
30			下細井町地内	前橋市	2月25日	曇	8.0	0.30	6.4	0.0	30	24.1	31	21	<1	<1	<1		
31			筑井橋	前橋市	2月25日	曇	9.2	0.50	7.8	0.0	34	24.9	19	16	<1	<1	<1		
32			奥原橋	前橋市	2月25日	曇	8.2	0.30	9.2	0.0	16	21.0	28	52	<1	<1	<1		
33			保泉橋	伊勢崎市	2月26日	曇	5.8	0.50	6.8	0.0	59	37.7	11	9.6	<1	<1	<1		
34			中島橋	伊勢崎市	2月29日	曇	1.4	0.30	5.4	0.0	62	41.1	8	6.9	<1	<1	<1		
35	利根大堰	千代田町・行田市	2月29日	雪	2.7	0.50	4.9	0.0	72	33.1	7	7.0	<1	<1	<1				
36	渡良瀬川	渡良瀬川	萱野橋	桐生市	3月1日	晴	6.2	0.30	4.8	0.0	100以上	7.8	3	2.2	<1	<1	<1	(積雪のため前回地点近傍で採取)	
37			高津戸	みどり市	2月26日	曇	5.4	0.60	5.6	0.0	100以上	13.9	1	1.9	<1	<1	<1	(急流のため前回地点近傍で採取)	
38			赤岩用水取水口	桐生市	2月26日	曇	8.8	0.40	6.0	0.0	100以上	14.6	1	1.3	<1	<1	<1		
39			観音橋	桐生市	3月1日	晴	8.9	0.30	5.2	0.0	100以上	8.4	1	1.0	<1	<1	<1		
40	境橋	桐生市	2月26日	曇	6.8	0.60	6.2	0.0	100以上	13.4	4	2.1	<1	<1	<1				

\*採取地点は、各河川を北から南に、河川ごとの地点を上流から下流に記載。

○河川(群馬県) 底質モニタリング結果一覧

No.	採取地点			採取日	天候	気温 ℃	全水深 m	一般項目				放射性物質濃度 Bq/kg(乾泥)			備考	
	水域名	地点	市町村					泥温 ℃	採泥深 cm	含泥率 %	性状	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	Cs-137		
1	利根川 水域	利根川	広瀬橋	みなかみ町	2月29日	曇	3.4	2.00	—	—	—	—	—	—	(増水のため未実施)	
2			月夜野橋	みなかみ町	2月29日	雪	-1.0	0.40	1.8	3	81.3	礫混砂	<30	31	56	
3		赤谷川	小袖橋	みなかみ町	3月1日	晴	2.4	0.70	3.2	3	76.5	砂	<30	41	51	
4			桜川	大字谷地地内	川場村	2月29日	雪	-0.4	0.40	0.2	3	78.5	礫混砂	<30	130	200
5		片品川	桐の木橋	片品村	3月1日	晴	4.8	0.20	3.8	5	78.0	礫混砂	<30	26	37	(積雪のため前回地点近傍で採取)
6			利根町高戸谷	沼田市	3月1日	晴	7.8	0.80	5.6	3	81.6	礫混砂	<30	<10	15	
7			二恵橋	沼田市・昭和村	2月29日	雪	3.4	0.60	3.6	3	82.2	礫混砂	<30	19	32	
8	吾妻川 域	吾妻川	新戸橋	長野原町	2月28日	晴	2.8	1.00	1.8	5	76.8	砂	<30	11	13	(凍結のため前回地点近傍で採取)
9			出立橋	中之条町	2月28日	晴	2.2	1.10	—	—	—	—	—	—	—	(凍結のため未実施)
10		吾妻川	東橋下流	東吾妻町	2月28日	晴	10.8	0.60	4.6	3	78.2	砂混礫	<30	<10	<10	
11			名久田川	殿田橋	高山村	2月28日	晴	4.3	0.40	3.8	3	70.9	礫混砂	<30	31	42
12	吾妻川	吾妻橋	渋川市	2月27日	晴	6.2	0.30	8.2	3	84.3	礫混砂	<30	13	20		
13	利根川 水域	利根川	大正橋	渋川市	2月27日	晴	6.2	0.80	8.0	3	80.1	礫混砂	<30	16	18	
14			滝沢川	新滝沢橋	吉岡町	2月27日	晴	6.4	0.30	8.6	3	78.1	礫混砂	<30	36	61
15		利根川	群馬大橋	前橋市	2月27日	晴	2.5	0.60	3.2	3	48.9	砂混シルト	<30	160	250	
16			福島橋	玉村町	2月25日	曇	7.8	0.80	7.2	3	74.4	砂	<30	<10	23	
17	利根川水系 烏川 水域	長井川	上権田橋	高崎市	3月2日	雨	5.6	0.32	6.6	3	73.0	礫混砂	<30	60	100	
18			烏川	烏川橋	高崎市	3月2日	雨	6.7	0.55	6.1	3	73.4	礫混砂	<30	32	56
19		碓氷川	中瀬橋	安中市	2月27日	晴	9.6	0.30	6.8	3	77.8	礫混砂	<30	39	55	
20			鼻高橋	高崎市	2月27日	晴	7.9	0.30	6.8	3	81.2	礫混砂	<30	28	50	
21		鍋川	只川橋	富岡市・下仁田町	2月23日	曇	11.1	0.60	7.4	5	88.6	礫混砂	<30	<10	11	
22			鍋川橋	高崎市・藤岡市	2月28日	晴	6.4	0.50	5.8	3	65.4	砂	<30	29	40	
23		染谷川	薬師橋	榛東村	2月27日	晴	1.8	0.40	4.0	3	78.4	礫混砂	<30	30	43	
24		井野川	鎌倉橋	高崎市	2月28日	晴	0.0	0.50	4.8	5	73.7	礫混砂	<30	<10	<10	
25			烏川	岩倉橋	高崎市	2月28日	晴	4.2	0.70	8.9	3	45.5	砂混シルト	<30	<10	19
26		神流川	森戸橋	神流町	2月24日	快晴	8.2	0.40	3.0	3	93.8	礫混砂	<30	<10	<10	
27			藤武橋	藤岡市・神川町	2月28日	晴	9.0	0.30	7.7	5	81.6	礫混砂	<30	<10	<10	
28	神流川橋		上里町	2月28日	晴	8.9	0.20	7.9	3	84.8	礫混砂	<30	<10	<10	(埼玉県)	
29	利根川 水域	利根川	坂東大橋	本庄市	2月29日	雪	0.4	0.50	3.6	3	69.7	シルト混砂	<30	20	26	(埼玉県)
30			赤城白川	下細井町地内	前橋市	2月25日	曇	8.0	0.30	6.9	3	78.4	礫混砂	<30	<10	15
31		桃の木川	筑井橋	前橋市	2月25日	曇	9.2	0.50	8.0	3	79.3	砂	<30	<10	15	
32		荒砥川	奥原橋	前橋市	2月25日	曇	8.2	0.30	8.8	3	64.2	シルト混砂	<30	17	31	
33		粕川	保泉橋	伊勢崎市	2月26日	曇	5.8	0.50	7.0	3	86.2	礫混砂	<30	15	31	
34		広瀬川	中島橋	伊勢崎市	2月29日	曇	1.4	0.30	4.4	3	75.4	礫混砂	<30	<10	17	
35		利根川	利根大堰	千代田町・行田市	2月29日	雪	2.7	0.50	4.5	3	72.9	シルト混砂	<30	83	120	
36	渡良瀬川 域	小黒川	萱野橋	桐生市	3月1日	晴	6.2	0.30	4.6	5	77.2	砂混礫	<30	61	97	(積雪のため前回地点近傍で採取)
37			高津戸	みどり市	2月26日	曇	5.4	0.60	5.6	3	80.7	砂混礫	<30	20	30	(急流のため前回地点近傍で採取)
38		渡良瀬川	赤岩用水取水口	桐生市	2月26日	曇	8.8	0.40	5.6	3	73.0	砂	<30	38	58	
39		桐生川	観音橋	桐生市	3月1日	晴	8.9	0.30	5.5	5	82.7	礫混砂	<30	46	58	
40	境橋		桐生市	2月26日	曇	6.8	0.60	7.0	3	88.3	砂混礫	<30	56	99		

\*採取地点は、各河川を北から南に、河川ごとの地点を上流から下流に記載。

○河川(群馬県) 周辺環境(河川敷)モニタリング結果一覧

No.	採取地点				採取日	天候	気温 ℃	左岸					右岸					備考
	水域名	地点	市町村	性状				放射性物質濃度 Bq/kg(乾)			空間線量 μ Sv/h	性状	放射性物質濃度 Bq/kg(乾)			空間線量 μ Sv/h		
								放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137			放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137			
1	利根川水域	利根川	広瀬橋	みなかみ町	2月29日	曇	3.4	—	—	—	—	0.33	—	—	—	—	(積雪のため未実施)	
2		利根川	月夜野橋	みなかみ町	2月29日	雪	-1.0	壤質	<30	170	270	0.16	壤質	<30	960	1,300	0.15	
3		赤谷川	小袖橋	みなかみ町	3月1日	雪	2.4	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	(積雪のため未実施)
4		桜川	大字谷地地内	川場村	2月29日	雪	-0.4	—	—	—	—	0.43	—	—	—	—	—	(積雪のため未実施)
5		片品川	桐の木橋	片品村	3月1日	晴	4.8	—	—	—	—	0.19	—	—	—	—	—	(積雪のため未実施)
6			利根町高戸谷	沼田市	3月1日	晴	7.8	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	(積雪のため未実施)
7			二恵橋	沼田市・昭和村	2月29日	雪	3.4	—	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—	(積雪のため未実施)
8	吾妻川水域	吾妻川	新戸橋	長野原町	2月28日	晴	2.8	壤質	<30	650	930	0.12	壤質	<30	810	1,200	0.13	
9		白砂川	出立橋	中之条町	2月28日	晴	2.2	壤質	<30	190	260	0.07	壤質	<30	1,100	1,600	0.10	
10		吾妻川	東橋下流	東吾妻町	2月28日	晴	10.8	壤質	<30	690	1,000	0.20	壤質	<30	200	270	0.11	
11		名久田川	殿田橋	高山村	2月28日	晴	4.3	壤質	<30	270	370	0.11	壤質	<30	330	440	0.09	
12		吾妻川	吾妻橋	渋川市	2月27日	晴	6.2	壤質	<30	300	440	0.15	壤質	<30	850	1,200	0.12	
13	利根川水域	利根川	大正橋	渋川市	2月27日	晴	6.2	壤質	<30	650	840	0.11	壤質	<30	2,300	3,300	0.10	
14		滝沢川	新滝沢橋	吉岡町	2月27日	晴	6.4	壤質	<30	210	310	0.09	壤質	<30	130	210	0.08	
15		利根川	群馬大橋	前橋市	2月27日	晴	2.5	壤質	<30	16	22	0.07	壤質	<30	380	580	0.09	
16		利根川	福島橋	玉村町	2月25日	曇	7.8	壤質	<30	63	99	0.08	壤質	<30	82	100	0.07	
17	利根川水系 烏川水域	長井川	上権田橋	高崎市	3月2日	雨	5.6	壤質	<30	1,300	1,800	0.16	壤質	<30	840	1,100	0.18	
18		烏川	烏川橋	高崎市	3月2日	雨	6.7	壤質	<30	250	340	0.16	壤質	<30	660	910	0.18	
19		碓氷川	中瀬橋	安中市	2月27日	晴	9.6	壤質	<30	630	850	0.23	壤質	<30	480	610	0.19	
20			鼻高橋	高崎市	2月27日	晴	7.9	壤質	<30	140	200	0.11	壤質	<30	110	170	0.10	
21		鍋川	只川橋	富岡市・下仁田町	2月23日	曇	11.1	壤質	<30	140	200	0.08	砂質	<30	210	300	0.12	
22			鍋川橋	高崎市・藤岡市	2月28日	晴	6.4	壤質	<30	87	130	0.06	壤質	<30	31	44	0.05	
23		染谷川	薬師橋	榛東村	2月27日	晴	1.8	壤質	<30	340	490	0.08	壤質	<30	340	460	0.07	
24		井野川	鎌倉橋	高崎市	2月28日	晴	0.0	壤質	<30	59	72	0.06	壤質	<30	100	170	0.07	
25		烏川	岩倉橋	高崎市	2月28日	晴	4.2	壤質	<30	110	180	0.06	壤質	<30	230	320	0.06	
26		神流川	森戸橋	神流町	2月24日	快晴	8.2	壤質	<30	79	140	0.09	壤質	<30	84	120	0.07	
27			藤武橋	藤岡市・神川町	2月28日	晴	9.0	壤質	<30	130	180	0.09	壤質	<30	220	300	0.09	
28			神流川橋	上里町	2月28日	晴	8.9	壤質	<30	95	120	0.07	壤質	<30	63	96	0.08	
29	利根川水域	利根川	坂東大橋	本庄市	2月29日	雪	0.4	壤質	<30	250	400	0.09	壤質	<30	87	140	0.08	
30		赤城白川	下細井町地内	前橋市	2月25日	曇	8.0	壤質	<30	210	290	0.10	壤質	<30	57	95	0.07	
31		桃の木川	筑井橋	前橋市	2月25日	曇	9.2	壤質	<30	240	340	0.09	壤質	<30	330	440	0.07	
32		荒砥川	奥原橋	前橋市	2月25日	曇	8.2	壤質	<30	82	100	0.07	壤質	<30	69	100	0.05	
33		粕川	保泉橋	伊勢崎市	2月26日	曇	5.8	壤質	<30	140	180	0.06	壤質	<30	250	340	0.07	
34		広瀬川	中島橋	伊勢崎市	2月29日	曇	1.4	壤質	<30	83	100	0.07	壤質	<30	97	160	0.08	
35		利根川	利根大堰	千代田町・行田市	2月29日	雪	2.7	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	(積雪のため未実施)
36	渡水良瀬川	小黒川	萱野橋	桐生市	3月1日	晴	6.2	—	—	—	—	0.26	—	—	—	—	(積雪のため未実施)	
37		高津戸	みどり市	2月26日	曇	5.4	壤質	<30	110	170	0.11	壤質	<30	270	410	0.11		
38		渡良瀬川	赤岩用水取水口	桐生市	2月26日	曇	8.8	壤質	<30	550	840	0.11	壤質	<30	130	190	0.10	
39		桐生川	観音橋	桐生市	3月1日	晴	8.9	壤質	<30	150	190	0.10	壤質	<30	270	360	0.08	
40		境橋	桐生市	2月26日	曇	6.8	壤質	<30	100	130	0.08	壤質	<30	100	160	0.07		

\*採取地点は、各河川を北から南に、河川ごとの地点を上流から下流に記載。\*空間線量は、日立アロカメディカル株式会社製のサーベイメータTCS-172またはTCS-161を用いて測定。

○湖沼・水源地(群馬県) 水質モニタリング結果一覧

採取地点			採取日	天候	気温 ℃	全水深 m	一般項目						放射性物質濃度 Bq/L			備考
No.	水域名	地点名					水温 ℃	採水深 m	透明度 m	電気伝導度 mS/m	SS mg/L	濁度 度	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134 Cs-137		
1	川利水根	赤谷湖(相俣ダム) 湖心	2月25日	雪	2.0	29.5	1.8	0.5	3.0	12.5	1	1.8	<1	<1	<1	
		水底1m	—	—	—	—	2.6	28.5	—	12.6	2	3	<1	<1	<1	
2		碓氷湖(坂本ダム) 湖心	3月2日	雨	2.5	14.0	2.5	0.5	2.6	12.8	1	3.1	<1	<1	<1	
		水底1m	—	—	—	—	2.7	13.0	—	12.6	1	3.2	<1	<1	<1	
3	烏川水域	荒船湖(道平川ダム) 湖心	2月23日	曇	6.7	34.8	4.2	0.5	4.4	45.0	1	2.0	<1	<1	<1	
		水底1m	—	—	—	—	4.2	33.8	—	46.0	1	3	<1	<1	<1	
4		大塩湖(大塩ダム) 湖心	2月23日	雨	6.6	8.7	4.4	0.5	2.1	28.6	2	3.4	<1	<1	<1	
		水底1m	—	—	—	—	4.2	7.7	—	31.6	3	3.5	<1	<1	<1	
5		神流湖(下久保ダム) 湖心	2月24日	快晴	12.2	76.7	6.4	0.5	2.6	16.6	1	2.9	<1	<1	<1	
		水底1m	—	—	—	—	5.8	75.7	—	17.0	6	14	<1	<1	<1	
6	渡水良域瀬川	草木湖(草木ダム) 湖心	3月1日	晴	7.3	46.5	5.3	0.5	5.8	14.0	1	1.7	<1	<1	<1	
		水底1m	—	—	—	—	3.9	45.5	—	14.4	4	2.5	<1	<1	<1	
7		梅田湖(桐生川ダム) 湖心	3月1日	晴	5.2	33.2	4.4	0.5	3.8	7.6	1	2.7	<1	<1	<1	
		水底1m	—	—	—	—	4.4	32.2	—	7.6	2	3	<1	<1	<1	

○湖沼・水源地(群馬県) 底質・周辺環境(湖畔)モニタリング結果一覧

採取地点			採取日	天候	気温 ℃	全水深 m	底質						周辺環境(湖畔)					備考
No.	水域名	地点名					一般項目				放射性物質濃度 Bq/kg(乾泥)		土壌			空間線量 μSv/h		
			泥温 ℃	採泥深 cm	含泥率 %	性状	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134 Cs-137		性状	放射性物質濃度 Bq/kg(乾)							
												I-131	Cs-134	Cs-137				
1	川利水根	赤谷湖(相俣ダム) 湖心	2月25日	雪	2.0	29.5	3.1	5	38.6	シルト	<30	870	1,100	—	—	—	—	(積雪のため未実施)
2		碓氷湖(坂本ダム) 湖心	3月2日	雨	2.5	14.0	3.4	10	33.2	シルト	<30	390	580	壤質	<30	250	370	0.15
3	烏川水域	荒船湖(道平川ダム) 湖心	2月23日	曇	6.7	34.8	4.9	12	34.3	シルト	<30	93	140	壤質	<30	340	550	0.13
4		大塩湖(大塩ダム) 湖心	2月23日	雨	6.6	8.7	4.9	12	30.2	シルト	<30	110	170	壤質	<30	430	610	0.13
5		神流湖(下久保ダム) 湖心	2月24日	快晴	12.2	76.7	5.8	10	43.5	シルト	<30	77	120	壤質	<30	40	73	0.06 (前回地点近傍で採取)
6	渡水良域瀬川	草木湖(草木ダム) 湖心	3月1日	晴	7.3	46.5	4.7	5	38.5	シルト	<30	760	1,100	壤質	<30	330	500	0.18
7		梅田湖(桐生川ダム) 湖心	3月1日	晴	5.2	33.2	4.6	5	27.7	シルト	<30	<10	<10	壤質	<30	300	400	0.08

\*空間線量は、日立アロカメディカル株式会社製のサーベイメータTCS-172またはTCS-161を用いて測定。