

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成24年 3月31日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|---------------------|----------------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 17201-01-1 | 石川県 | 金沢市 | 金沢市西部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 175 | 7.29 | BF | 1980/10/1 | 0.025 | 2011/9/7 | 廃止 |
| 17201-01-2 | 石川県 | 金沢市 | 金沢市西部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 175 | 7.29 | BF | 1980/10/1 | 0.022 | 2011/9/8 | 廃止 |
| 17201-02-1 | 石川県 | 金沢市 | 金沢市東部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 125 | 5.21 | BF | 1991/4/1 | 0.00018 | 2011/12/21 | 稼働中 |
| 17201-02-2 | 石川県 | 金沢市 | 金沢市東部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 125 | 5.21 | BF | 1991/4/1 | 0.00021 | 2011/12/20 | 稼働中 |
| 17203-01-1 | 石川県 | 小松市 | 小松市環境美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1983/8/1 | 0.069 | 2012/3/6 | 稼働中 |
| 17203-01-2 | 石川県 | 小松市 | 小松市環境美化センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1983/8/1 | 0.0026 | 2012/3/7 | 稼働中 |
| 17203-01-3 | 石川県 | 小松市 | 小松市環境美化センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1983/8/1 | 0.14 | 2012/3/5 | 稼働中 |
| 17204-03-1 | 石川県 | 輪島市 | 輪島クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 37.5 | 3.125 | BF | 1994/4/1 | 0.009 | 2011/11/1 | 稼働中 |
| 17204-03-2 | 石川県 | 輪島市 | 輪島クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 37.5 | 3.125 | BF | 1994/4/1 | 0.0057 | 2011/11/2 | 稼働中 |
| 17206-02-1 | 石川県 | 加賀市 | 加賀市環境美化センター 加賀ごみ処理施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 80 | 3.3 | BF | 1996/4/1 | 0.015 | 2011/11/18 | 稼働中 |
| 17206-02-2 | 石川県 | 加賀市 | 加賀市環境美化センター 加賀ごみ処理施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 80 | 3.3 | BF | 1996/4/1 | 0.022 | 2011/12/9 | 稼働中 |
| 17821-03-1 | 石川県 | 河北郡市広域事務組合 | 河北郡市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 6.5 | 0.46 | BF | 2003/3/11 | 0.011 | 2011/11/30 | 稼働中 |
| 17827-02-1 | 石川県 | 能美広域事務組合 | 能美美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 25 | 1.56 | BF | 1992/4/1 | 0.18 | 2011/12/7 | 稼働中 |
| 17827-02-2 | 石川県 | 能美広域事務組合 | 能美美化センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 25 | 1.56 | BF | 1992/4/1 | 0.12 | 2011/12/8 | 稼働中 |
| 17841-03-1 | 石川県 | 白山石川広域事務組合 | 松任石川環境クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 80 | 3.33 | BF | 1998/3/1 | 0.0015 | 2012/3/2 | 稼働中 |
| 17841-03-2 | 石川県 | 白山石川広域事務組合 | 松任石川環境クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 80 | 3.33 | BF | 1998/3/1 | 0.0002 | 2011/11/26 | 稼働中 |
| 17841-03-3 | 石川県 | 白山石川広域事務組合 | 松任石川環境クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 80 | 3.33 | BF | 1998/3/1 | 0.0005 | 2011/11/27 | 稼働中 |
| 17856-01-1 | 石川県 | 石川北部アール・ティ・エフ広域処理組合 | 石川北部RDFセンター | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 80 | 3.3 | BF | 2002/3/11 | 0.00000054 | 2012/3/9 | 稼働中 |
| 17856-01-2 | 石川県 | 石川北部アール・ティ・エフ広域処理組合 | 石川北部RDFセンター | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 80 | 3.3 | BF | 2002/3/11 | 0.00000093 | 2012/3/9 | 稼働中 |