


3.3 分析写真


3.3.1 通常運転時（未処理時）（平成 19 年 3 月 22 日）

(1) 位相差顕微鏡 <排ガス>




資料写真 3.3-1 検体写真

(2) 位相差顕微鏡 <敷地境界>




資料写真 3.3-2 検体写真

(3) 電子顕微鏡 SEM-EDS 法 <排ガス>




資料写真 3.3-3 検体写真




資料写真 3.3-4 検体写真

(4) 電子顕微鏡 SEM-EDS 法 <敷地境界>




資料写真 3.3-5 検体写真

(5) 電子顕微鏡 SEM-EDS 法 <集塵物>



資料写真 3.3-6 検体写真



資料写真 3.3-7 検体写真