



3.3.2 石綿処理時（平成 19 年 3 月 23 日）

(1) 位相差顕微鏡 <排ガス>




資料写真 3.3-14 分析写真

(2) 位相差顕微鏡 <敷地境界>




資料写真 3.3-15 分析写真

(3) 電子顕微鏡 SEM-EDS 法 <排ガス>




資料写真 3.3-16 分析写真






資料写真 3.3-17 分析写真

(4) 電子顕微鏡 SEM-EDS 法 <敷地境界>




資料写真 3.3-18 分析写真

(5) 電子顕微鏡 SEM-EDS 法 <集塵物>



資料写真 3.3-19 分析写真



資料写真 3.3-20 分析写真