

水害による施設の被害事例

平成16年台風第23号における廃棄物処理施設の主な被災状況

都道府県	設置主体	被災施設	被害の状況	稼働停止日数
岐阜県	飛騨衛生施設利用組合	し尿処理施設	揚水ポンプや電気制御板が浸水により故障	2日間
京都府	宮津市	し尿処理施設	処理水の放流管等が破損	4日間
兵庫県	豊岡市	コミュニティ・プラント	処理棟の屋根が破損、処理槽が水没し稼働停止	2日間
兵庫県	北但行政事務組合	最終処分場	処分場内の遮水シート破損	2日間
兵庫県	北但行政事務組合	し尿処理施設	施設全体が水没し、稼働停止	15日間
岡山県	玉野市	最終処分場	処分場内の遮水シート破損	93日間